



Check@uto
A DEKRA Company

HISTÓRICO ATESTADO VIA
RELATÓRIO I-CHECK DO SEMINOVO

AUTORIDADE DEKRA — LÍDER GLOBAL EM INSPEÇÃO VEICULAR

A DEKRA é a maior empresa de inspeção veicular do mundo e líder global em testes, vistorias e certificações. Fundada na Alemanha em 1925, opera focada em garantir a segurança da interação humana com a tecnologia e o meio ambiente. O histórico deste seminovo foi consultado via CheckAuto, uma empresa DEKRA.

PEUGEOT 2008 ALLURE TURBO 2025


Dossiê com fotos do veículo, ficha técnica e histórico CheckAuto/DEKRA — transparência Netcar na sua compra.

Documento de caráter técnico-informativo. Não constitui vistoria cautelar nem laudo estrutural/pericial.



HISTÓRICO APROVADO

Sem registros graves nas bases CheckAuto / DEKRA consultadas



DADOS DO VEÍCULO

MARCA / MODELO PEUGEOT 2008 ALLURE TURBO	ANO 2024 / 2025
PLACA JDB-xx51	KM 19.076 km
COR CINZA	COMBUSTÍVEL Flex
CÂMBIO AUTOMATICO	MOTOR 1.0

CHASSI
8ADUAXXXXXXXXXX

EMIÇÃO
19/06/2026 17:40:38

HISTÓRICO DO VEÍCULO (CHECKAUTO / DEKRA)



Leilão
Sem Registro



Sinistro / Perda
Sem Registro



Roubo / Furto
Sem Registro



Informações Estaduais
Sem Registro



Check@uto
A DEKRA Company

HISTÓRICO ATESTADO VIA
RELATÓRIO I-CHECK DO SEMINOVO

FOTOS DO SEMINOVO NA NETCAR

Imagens reais do estoque — o mesmo carro que você vê no anúncio.





HISTÓRICO ATESTADO VIA
RELATÓRIO I-CHECK DO SEMINOVO

FICHA TÉCNICA

Ano: 2024 / 2025

Cor: CINZA

Km: 19076

Motor: 1.0

Potência: 130 cv

Combustível: Flex

Câmbio: AUTOMATICO

Portas: 4

OPCIONAIS EM DESTAQUE

Air Bag

Air Bag Cortina

Air Bag Duplo

Air Bag Lateral

Android Auto

Apple CarPlay

Ar Condicionado

Ar Condicionado Digital

Ar Quente

Bancos Reg de Altura

Bancos em Couro

Botão de Partida

Câmbio Automático

Câmera de Ré

Chave Inteligente Keyless

Chave Reserva

Cinto 3 Pontos

Computador de Bordo

.Controle de Tração

Controlador de Velocidade

Desembaçador Traseiro

Direção Elétrica

Freios ABS EBD

Freio de Mão Eletrônico

CONFIANÇA GARANTIDA PELA NETCAR

A Netcar atesta que este seminovo passou pela curadoria da loja e que o histórico acima foi obtido via consulta CheckAuto/DEKRA às bases disponíveis. Transparência e segurança na sua compra — complemente sempre com a avaliação presencial e a documentação do Detran.

NATUREZA DESTE DOCUMENTO — NÃO É VISTORIA CAUTELAR

Esta consulta tem caráter de laudo técnico / dossiê informativo do veículo (procedência e histórico em bases CheckAuto/DEKRA, fotos e ficha do seminovo). Não substitui vistoria cautelar, laudo de engenharia, perícia estrutural nem inspeção veicular presencial. Complemente sempre com avaliação na loja e documentação oficial.

Observações explicativas

- As informações de histórico foram obtidas por consulta a bases públicas e privadas. A CheckAuto/DEKRA reproduz os dados conforme constam nos sistemas oficiais.
- O relatório tem caráter informativo e preventivo, sendo complementar à análise presencial do veículo — e não equivale a vistoria cautelar.
- A ausência de registros de leilão, perda total, furto ou roubo indica histórico sem esses agravantes nas bases consultadas na data da emissão.
- Sistemas estaduais e federais podem atualizar em momentos diferentes — confirme restrições no Detran quando necessário.
- Alienação fiduciária, se existir, é vínculo com instituição financeira e pode ser regularizada na venda com segurança.