

Data Solicitação: **22/05/2025**Data Vistoria: **23/05/2025**Data Conclusão: **26/05/2025**Cidade/UF: **CAMAÇARI - BA****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **P****5** Marca: **BMW** Modelo: **S 1000 (BMW S 1000 XR PREMIUM)** Cód. Molicar: **00612917-1** KM:

Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **VERMELHA** Comb: **GASOLINA** Portas: Ano/Mod: **2017/2018**

Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **VERMELHA** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: *****

Câmbio: **Não Verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Freios ABS, Rodas de Liga Leve

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos e danos leves pelas carenagens e tanque de combustível, sem dano estrutural aparente, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante. Necessário revisão elétrica e mecânica.

Analista Técnico: **DIEGO CARREIRA FERREIRA DA CRUZ**