

## RAPPORT DE VISITE

DATE DE VISITE : 2023-10-31

TEL: +22507 89 30 30 00 / www.dym.ci / info@dym.ci

HORAIRE :15:29:00

CODE DU PROJET: P193-10-23-V1/P

SITUATION G	EOGRAPHIQUE	OBJET					
BASSAM		GRILLE DE PROTECTION					
DYM MANUFACTURE							
ACTEURS		Mr COULIBALY, ACOSSI, NOUVEAU					
CLIENT	CONTACT CLIENT	E-MAIL CLIENT					
DOSSO ADAMA	+86 138 1140 6914	dossodekato@gmail.com					

		DEMA	ANDE DU CL	JENT				
DESCRIPTION		TYPE DE MATERIAUX			DESIGNATI			
						ON		
GRILLE DE PROTECTION			MENUISERIE METALLIQUE					
COTATION DIMENSIONNELLE ET NOMBRE								
N°	Designation	Type ouvrage	Quantité	Longueur	Largeur	Hauteur		
1	Porte		23	52	3000	25		

SITUATION DU SITE: EN CHANTIER

Dym manufacture rapport de visite