

Remplacement de quatre paumelles de 120 mm à souder

La porte de cave ci-dessous a ses deux paumelles du bas cassées, le gond s'étant rompu et étant coincé dans la crapaudine. Les deux paumelles du haut semblent en bon état, mais doivent peut-être aussi être changées.



FIGURE 1 – Vue d'ensemble de la porte, avec indication des deux paumelles cassées.



FIGURE 2 – Vue d'une paumelle cassée.



FIGURE 3 – La paumelle fait 120 mm.



FIGURE 4 – Vue de l'intérieur.



FIGURE 5 – Vue de l'intérieur (détail).



FIGURE 6 – Exemple de paumelle neuve de 120 mm sur un site en ligne.