

**RDRP S.A.**

# INSPECCIÓN CHEQUEO

**Cliente:** Roger Rodriguez

**Dirección de inspección:** San Isidro 234, Santiago, Región Metropolitana, Chile

**Fecha:** 8/8/2025

**Contacto:** +56 9 4209 7181 · contacto@inspecciones.cl

**Web:** www.inspecciones.cl

**Correo:** rogerdavid.rd@gmail.com

**RUT:** 26712419-1

**Teléfono:** 977979094

**Inmobiliaria:** PJ

**Tipo de propiedad:** Casa

**Tipo de inspección:** Entrega Final

**Metros cuadrados:** 360

**Estado solicitud:** Pendiente

## Alcances de la Inspección

La inspección se realiza de acuerdo a los estándares del Manual de Tolerancia para Edificaciones de la CDT. Se basa en una revisión visual para identificar defectos en distintas áreas.

## Recintos de la Propiedad

- entrada

## Revisión Técnica Detallada

**entrada**

#	Estado	Elemento	Observación	Foto 1	Foto 2
1	pendiente	puerta	quebrada		
2	pendiente	vidrio	quebrado		

## Conclusiones

Se recomienda realizar las reparaciones antes de la entrega de la propiedad. El propietario puede exigir la reparación total conforme al manual de tolerancia de construcción.