

RdMrJd

# INSPECCIÓN CHEQUEO

**Cliente:** marianrtd

**Dirección de inspección:** los nidales

**Fecha:** 4/17/2025

**Contacto:** +56 9 4209 7181 · contacto@inspecciones.cl

**Web:** www.inspecciones.cl

**Correo:** mariant@test.test

**RUT:** 19458-3

**Teléfono:** 4567822

**Inmobiliaria:** pj

**Tipo de propiedad:** casa

**Tipo de inspección:** revision de entrega

**Metros cuadrados:** 100 m2

**Estado solicitud:** null

## Alcances de la Inspección

La inspección se realiza de acuerdo a los estándares del Manual de Tolerancia para Edificaciones de la CDT. Se basa en una revisión visual para identificar defectos en distintas áreas.

## Recintos de la Propiedad

- Cocina
- Baño principal
- Dormitorio 1
- Escalera
- Logia
- Terraza
- Dormitorio 4

## Revisión Técnica Detallada

## Cocina

#	Estado	Elemento	Observación	Foto 1	Foto 2
---	--------	----------	-------------	--------	--------

## Baño principal

#	Estado	Elemento	Observación	Foto 1	Foto 2
---	--------	----------	-------------	--------	--------

## Dormitorio 1

#	Estado	Elemento	Observación	Foto 1	Foto 2
1	pendiente	vidrio entrada	Sigue rallado		

## Escalera

#	Estado	Elemento	Observación	Foto 1	Foto 2
---	--------	----------	-------------	--------	--------

## Logia

#	Estado	Elemento	Observación	Foto 1	Foto 2
---	--------	----------	-------------	--------	--------

## Terraza

#	Estado	Elemento	Observación	Foto 1	Foto 2
---	--------	----------	-------------	--------	--------

## Dormitorio 4

#	Estado	Elemento	Observación	Foto 1	Foto 2
---	--------	----------	-------------	--------	--------

## Conclusiones

Se recomienda realizar las reparaciones antes de la entrega de la propiedad. El propietario puede exigir la reparación total conforme al manual de tolerancia de construcción.