



INSPECCIÓN CHEQUEO

Cliente: Pedro Ríos

Dirección de inspección: Calle Los Robles 123

Fecha: 4/14/2025

Contacto: +56 9 4209 7181 · contacto@inspecciones.cl

Web: www.inspecciones.cl

Correo: pedro@ejemplo.cl

RUT: 12.345.678-9

Teléfono: +56912345678

Inmobiliaria: No indicada

Tipo de propiedad: No indicada

Tipo de inspección: No indicada

Metros cuadrados: 100 m2

Estado solicitud: null

Alcances de la Inspección

La inspección se realiza de acuerdo a los estándares del Manual de Tolerancia para Edificaciones de la CDT. Se basa en una revisión visual para identificar defectos en distintas áreas.

Recintos de la Propiedad


- Cocina
- Baño Principal
- Dormitorio 1
- Living comedor
- Logia

Revisión Técnica Detallada

Cocina

#	Estado	Elemento	Observación	Foto 1	Foto 2
1	-	-	Muro con grietas verticales		

Baño Principal

#	Estado	Elemento	Observación	Foto 1	Foto 2
1	-	-	Pintura descascarada junto a la puerta del baño		

Dormitorio 1

#	Estado	Elemento	Observación	Foto 1	Foto 2
---	--------	----------	-------------	--------	--------

Living comedor

#	Estado	Elemento	Observación	Foto 1	Foto 2
---	--------	----------	-------------	--------	--------

Logia

#	Estado	Elemento	Observación	Foto 1	Foto 2
---	--------	----------	-------------	--------	--------

Conclusiones

Se recomienda realizar las reparaciones antes de la entrega de la propiedad. El propietario puede exigir la reparación total conforme al manual de tolerancia de construcción.