

## דו"ח בדיקת מאזנים

13.01.26	תאריך	2026-330569	מספר תעודה
2	מס' ליקוי	דוד	ליקוי
electronic	דגם	Ohaus	יצן
-	מיקום	2313	סידורי

### פרטי בדיקה

שם הליקוי	שם הליקוי	שם הליקוי
2	מס' ליקוי	מס' ליקוי
החרושת 12 כפר סבא	כתובת	כתובת
Ohaus	שם יצן	שם יצן
electronic	סוג מכשיר	סוג מכשיר
2313	מס' סידורי יצן	מס' סידורי יצן
13.01.26	תאריך בדיקה	תאריך בדיקה
13.01.27	תאריך בדיקה הבהאה	תאריך בדיקה הבהאה
PASS	סטטוס הבדיקה	סטטוס הבדיקה

### סטיית דיק הסקללה וסטייה מאיפום ZERO DEVIATION TEST

סטייה מותרת	סטייה בירידה	קריאה בירידה	סטייה בעלייה	קריאה בעלייה	מסה מעומסת
0.001	0	0	0	0	0
0.001	0	0.5	0	0.5	0.5
0.001	0	1	0	1	1
0.001	0	5	0	5	5
0.001	0	10	0	10	10
0.001	0	15	0	15	15

### ECCENTRICITY TEST (פינות) (TEST OF THE CENTER OF GRAVITY)

نحوذת העמסה	קריאה בעלייה	סטייה בעלייה	סטייה מותרת
מרכז	4.95	0	0.001
קדמי ימין	4.95	0	0.001

סטייה מותרת	סטייה בעלייה	קריאה בעלייה	נקודות העמסה
0.001	0	4.95	קדמי שמאל
0.001	0	4.95	אחורית ימין
0.001	0	4.95	אחורית שמאל

#### REPEATABILITY TEST

סטייה מותרת	סטייה בקריאה	קריאה המסה	מסה מעומסת
0.001	0	7.5	7.5

מסמרק זה הופק דיגיטלי מתוך המערכת.