

## דו"ח בדיקת מאזנים

13.01.26	תאריך	2026-786776	מספר תעודה
2	מס' ליקוי	דוד	ליקוי
electronic	דגם	Mettler Toledo	יצור
-	מיקום	13212	סידורי

### פרטי בדיקה

שם הליקוי	שם הליקוי	שם הליקוי
2	מס' ליקוי	מס' ליקוי
החרושת 12 כפר סבא	כתובת	כתובת
Mettler Toledo	שם יצרן	שם יצרן
electronic	סוג מכשיר	סוג מכשיר
13212	מס' סידורי יצרן	מס' סידורי יצרן
13.01.26	תאריך בדיקה	תאריך בדיקה
13.01.27	תאריך בדיקה הבאה	תאריך בדיקה הבאה
PASS	סטטוס הבדיקה	סטטוס הבדיקה

### סטיית דיק הסקללה וסטייה מאיפום ZERO DEVIATION TEST

מסה מועמסת	קריאה בעלייה	קריאה בירידה	סטייה בירידה	סטייה מותרת
0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0	0.001
1	1	0	0	0.001
5	5	0	0	0.001
10	10	0	0	0.001
15	15	0	0	0.001

### ECCENTRICITY TEST (פינות) בדיקת אי מרכזיות העמסה

נקודות העמסה	קריאה בעלייה	סטייה בעלייה	סטייה מותרת
מרכז	4.95	0	0.001
קדמי ימין	4.95	0	0.001

סטייה מותרת	סטייה בעלייה	קריאה בעלייה	נקודות העמסה
0.001	0	4.95	קדמי שמאל
0.001	0	4.95	אחורית ימין
0.001	0	4.95	אחורית שמאל

#### REPEATABILITY TEST

סטייה מותרת	סטייה בקריאה	קריאה המסה	מסה מעומסת
0.001	0	7.5	7.5

מסמרק זה הופק דיגיטלי מתוך המערכת.