

Cliente:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. A.	Fecha del Reporte:	2023/11/09
Cotización No:	2	Contacto:	Manasés Alvarado
Técnico:	Xavier Navas	Dirección:	Avenida José Agustín Arango, Juan Díaz

Hora de entrada	01:00 PM	Hora de salida	03:00 PM	Horas de viaje	1 hora
-----------------	----------	----------------	----------	----------------	--------

1 DATOS TÉCNICOS DEL INSTRUMENTO

Equipo:	UNA (1) BALANZA DIGITAL (ANALIZADOR DE HUMEDAD). - ELPG-ANH-01		
Marca:	AND	ID interno:	ELPG-ANH-01
Modelo:	MX-50	Capacidad:	51 g
Número de serie:	P1050886	Resolución:	0,001
Contacto:	Manasés Alvarado		

2 SERVICIO A REALIZAR

<input checked="" type="checkbox"/> Calibración	<input type="checkbox"/> Verificación	<input type="checkbox"/> Gestión Metrológica	<input type="checkbox"/> Inspección
<input type="checkbox"/> Instalación	<input type="checkbox"/> Entrega de equipo	<input type="checkbox"/> Retiro de equipos	<input type="checkbox"/> Otros
Observaciones: Certificado número ICM-1630			

3 DEFICIENCIAS ENCONTRADAS.

<input checked="" type="checkbox"/> Desnivel	<input checked="" type="checkbox"/> Errores de indicación	<input checked="" type="checkbox"/> Suciedad	<input type="checkbox"/> Golpes
<input type="checkbox"/> Vibraciones	<input type="checkbox"/> Soporte inadecuadas	<input type="checkbox"/> Corrientes de aire	<input type="checkbox"/> Fuente
<input type="checkbox"/> Averías	<input type="checkbox"/> Falta de componentes	<input type="checkbox"/> Insectos	<input type="checkbox"/> Configuración
Observaciones: Las 4 patas de la balanza están oxidadas Error de 3 g en 7, 5 kg			

4 OTROS TRABAJOS REALIZADOS.

<input type="checkbox"/> Nivelación	<input checked="" type="checkbox"/> Ajuste de Linealidad	<input type="checkbox"/> Ajuste de excentricidad	<input type="checkbox"/> Reemplazo de partes
<input checked="" type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Configuración		
Observaciones: Se realizó ajuste lineal en 4 puntos			


5 ESTATUS FINAL DEL SERVICIO.

<input checked="" type="checkbox"/> Completo	<input type="checkbox"/> Incompleto
Observaciones finales: Calibración se realizó sin ningún inconveniente	

6 OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Notas: NA			
Recibido Por:	Manasés Alvarado	Fecha:	2023/11/09

Imagen 1




Descripción 1: Balanza calibrada

Imagen 2




Descripción 2: Etiqueta del indicador

Imagen 3



Descripción 3: Etiqueta de la celda

Imagen 4



Descripción 4: Las 4 patas están oxidadas

Firma Cliente

IC Metrología