

Begehungsteilnehmer

<b>Name:</b> Max Mustermann <b>Firma:</b> Mustermann AG <b>E-Mail:</b> max@mustermann.de <b>Telefon:</b> 1234567	<b>Name:</b> Max Mustermann <b>Firma:</b> Mustermann AG <b>E-Mail:</b> max@mustermann.de <b>Telefon:</b> 1234567	<b>Name:</b> Max Mustermann <b>Firma:</b> Mustermann AG <b>E-Mail:</b> max@mustermann.de <b>Telefon:</b> 1234567	<b>Name:</b> Max Mustermann <b>Firma:</b> Mustermann AG <b>E-Mail:</b> max@mustermann.de <b>Telefon:</b> 1234567
<b>Name:</b> Max Mustermann <b>Firma:</b> Mustermann AG <b>E-Mail:</b> max@mustermann.de <b>Telefon:</b> 1234567	<b>Name:</b> Max Mustermann <b>Firma:</b> Mustermann AG <b>E-Mail:</b> max@mustermann.de <b>Telefon:</b> 1234567	<b>Name:</b> Max Mustermann <b>Firma:</b> Mustermann AG <b>E-Mail:</b> max@mustermann.de <b>Telefon:</b> 1234567	<b>Name:</b> Max Mustermann <b>Firma:</b> Mustermann AG <b>E-Mail:</b> max@mustermann.de <b>Telefon:</b> 1234567
<b>Name:</b> Max Mustermann <b>Firma:</b> Mustermann AG <b>E-Mail:</b> max@mustermann.de <b>Telefon:</b> 1234567			

EG | WG - 1

Wohnzimmer 1

Befindet sich links, ngeben der Küche.

Mangel 1



**Beschreibung:**  
Fenster defekt  
**Verantwortlicher:**  
Bernd  
**Erledigt bis:**  
1.11.111

Mangel 2



**Beschreibung:**  
Fenster defekt  
**Verantwortlicher:**  
Bernd  
**Erledigt bis:**  
1.11.111