



INFORME DE TURNO Y PRODUCCIÓN

Recepción de turno, condiciones de proceso, evidencia fotográfica y novedades

INFORME	RESPONSABLE	TURNO	FECHA
IN-260606-01	santiago martinez	1	06/06/2026

Área	Recubrimiento		
Hora de inicio	07:00 A.M	Hora de cierre	07:00 P.M
Máquinas en turno	4	Órdenes documentadas	4
Total novedades	0	Generado para	Seguimiento operativo y trazabilidad

Este informe consolida la recepción del turno, el estado operativo de las máquinas, las órdenes trabajadas, las condiciones de proceso y las novedades registradas.

REC-K10 - Recubridora K10 | Estado: En producción | 1 orden(es) registradas

Orden de producción WOCO4322344

Se recibe el turno en la máquina Recubridora K10 con la orden de producción WOCO4322344 correspondiente a la referencia lclclx. El producto a laminar reportado es mfmfm. La meta de producción definida para esta orden es de 03030 metros cuadrados. La orden permaneció activa al momento del cierre o corte del reporte.


Orden	WOCO4322344	Referencia	lclclx
Estado de la máquina	en_produccion	Estado de la orden	open
Inicio de orden	06/06/2026 21:02	Cierre de orden	no registrada
Metros programados	03030	Referencia de Producto	mfmfm

Condiciones de proceso y evidencia fotográfica


Las imágenes de las condiciones de proceso para esta orden son las siguientes:

Condiciones de proceso

mcmmcmxxm



mmmcmmcx



Novedades durante la realización de la orden

No se presentaron novedades registradas durante la ejecución de esta orden.

REC-K11 - Recubridora K11 | Estado: Fuera de servicio

Observación de máquina

La máquina REC-K11 - Recubridora K11 su estado actualmente es fuera de servicio .

Se realizó una observación del estado:

nnnsnns.

REC-K12 - Recubridora K12 | Estado: En mantenimiento

Observación de máquina

La máquina REC-K12 - Recubridora K12 su estado actualmente es en mantenimiento .

Se realizó una observación del estado:

cambio de cabezal hotmelt.

REC-K13 - Recubridora K13 | Estado: Fuera de servicio

Observación de máquina

La máquina REC-K13 - Recubridora K13 su estado actualmente es fuera de servicio .

Se realizó una observación del estado:

jddhhs.

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

JEFE DE ÁREA / PLANTA

Supervisor saliente

Supervisor entrante

Validación del informe

santiago martinez
