



INFORME DE TURNO Y PRODUCCIÓN

Recepción de turno, condiciones de proceso, evidencia fotográfica y novedades

INFORME	RESPONSABLE	TURNO	FECHA
IN-260528-01	santiago martinez	1	28/05/2026

Área	Recubrimiento		
Hora de inicio	07:00 A.M	Hora de cierre	07:00 P.M
Máquinas en turno	4	Órdenes documentadas	5
Total novedades	0	Generado para	Seguimiento operativo y trazabilidad

Este informe consolida la recepción del turno, el estado operativo de las máquinas, las órdenes trabajadas, las condiciones de proceso y las novedades registradas.

REC-K10 - Recubridora K10 | Estado: En producción | 2 orden(es) registradas

Orden de producción WOCO22111

Se recibe el turno en la máquina Recubridora K10 con la orden de producción WOCO22111 correspondiente a la referencia ln80. El producto a laminar reportado es dnnsns. La meta de producción definida para esta orden es de 030303030 metros cuadrados. La orden quedó cerrada durante el turno.

Orden	WOCO22111	Referencia	ln80
Estado de la máquina	en_produccion	Estado de la orden	closed
Inicio de orden	28/05/2026 18:18	Cierre de orden	28/05/2026 19:47
Metros programados	030303030	Referencia de Producto	dnnsns

Condiciones de proceso y evidencia fotográfica

Las imágenes de las condiciones de proceso para esta orden son las siguientes:

Condiciones de proceso

extraccion

Novedades durante la realización de la orden

No se presentaron novedades registradas durante la ejecución de esta orden.

Orden de producción WOCO4433

Con la máquina REC-K10 - Recubridora K10 en operación, se da continuidad de producción con la orden consecutiva WOCO4433 correspondiente a la referencia ..f.f.. El producto a laminar reportado es „fd,d,. La meta de producción definida para esta orden es de 543 metros cuadrados. La orden permaneció activa al momento del cierre o corte del reporte.

Orden	WOCO4433	Referencia	..f.f.
Estado de la máquina	en_produccion	Estado de la orden	open
Inicio de orden	28/05/2026 19:48	Cierre de orden	no registrada
Metros programados	543	Referencia de Producto	„fd,d,

Condiciones de proceso y evidencia fotográfica

Las imágenes de las condiciones de proceso para esta orden son las siguientes:

Condiciones de proceso

extraccion

Novedades durante la realización de la orden

No se presentaron novedades registradas durante la ejecución de esta orden.

Observación de máquina

La máquina REC-K11 - Recubridora K11 su estado actualmente es fuera de servicio .

Se realizó una observación del estado:

fuera de servicio.

REC-K12 - Recubridora K12 | Estado: En mantenimiento

Observación de máquina

La máquina REC-K12 - Recubridora K12 su estado actualmente es en mantenimiento .

Se realizó una observación del estado:

maquina en mantenimiento programado.

REC-K13 - Recubridora K13 | Estado: Fuera de servicio

Observación de máquina

La máquina REC-K13 - Recubridora K13 su estado actualmente es fuera de servicio .

Se realizó una observación del estado:

falta de motor.

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

JEFE DE ÁREA / PLANTA

Supervisor saliente

Supervisor entrante

Validación del informe

santiago martinez
