## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

| NO. | ITEM   | KETERANGAN  |  |
|-----|--|---|--|
| 1   | Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi           | 384/14022019/PPI/RIT/ICON+/2019   |  |
| 2   | Nomor Sales Order                                | PA/ACT/1901/1958/TER  |  |
| 3   | Pelanggan  | PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH PAPUA<br>DAN PAPUA BARAT                       |  |
| 4   | Alamat Pelanggan                                 | Jl. Ahmad Yani No.18,Gurabesi ,Kota Jayapura ,Papua ,Indonesia ,98311               |  |
| 5   | PTL  | Fargun Gumilar  |  |
| 6   | Tanggal Mulai                                    | 20 Feb, 2019  |  |
| 7   | Hasil Survey                                     | 21 Feb, 2019  |  |
| 8   | Selesai Instalasi FOC                            | 21 Mar, 2019  |  |
| 9   | Selesai TestCom                                  | 25 Mar, 2019  |  |
| 10  | Selesai Softcopy Revisi Final                    | 01 Apr, 2019  |  |
| 11  | Pemeriksaan Aset                                 | 02 May, 2019  |  |
| 12  | Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy) | 04 Apr, 2019  |  |
| 13  | Tanggal Order PPI                                | 13 Feb, 2019  |  |
| 14  | Keterangan                                       | Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas |  |

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

| Bersedia untuk dilaksanakan | Tidak bersedia untuk dilaksanakan |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| PT Tri Lintas Nusantara     | PT Tri Lintas Nusantara           |  |  |  |
| Alasan tidak bersedia:      |                                   |  |  |  |

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

| Survey        | Integrasi      | QC   | Lain-lain |
|---------------|----------------|------|-----------|
| Pengisian PKB | Test Comm (BB) |      |           |
| Instalasi     | Test Comm (EE) | BAPS |           |