



RELATÓRIO DE VISTORIAS

AM-REL-V-2/26

Embarcação: LANCHA TESTE AMAZÔNIA 195100

Operador: PROPRIETÁRIO TESTE FLUXO RETORNO

Porto de Inscrição: Manaus - AM

Local da Vistoria: Porto de teste - Belém

RESULTADO DA VERIFICAÇÃO

Nenhuma exigência foi classificada como cumprida.

EXIGÊNCIAS VIGENTES

ITEM	Descrição das Exigências	Item da NORMAM	Vencimento
Vistoria em Seco - 30/07/2026			
<i>Sem Exigências</i>			
Vistoria Flutuando - 30/07/2026			
1	Existe separação física que permita isolar carga e passageiros	NORMAM-202/DPC, Cap. 03, Seção II.	27/10/2026
2	Há espaço livre para circulação nos bordos da embarcação, ao longo de todos os espaços para redes. Essa circulação deverá apresentar largura mínima de 800 mm por bordo	NORMAM-202/DPC, Cap. 03, Seção II.	27/10/2026
Vistoria de Borda Livre - 30/07/2026			
<i>Sem Exigências</i>			
Vistoria de Arqueação - 30/07/2026			
<i>Sem Exigências</i>			

OBSERVAÇÕES

1	Este relatório tem o objetivo de registrar a verificação de cumprimento de exigências realizada em 30/07/2026. É vinculado ao relatório anterior AM-REL-V-1/26.
2	Em relação à cadeia de relatórios de vistorias, evidencia-se: AM-REL-V-1/26 - 29/07/2026 VISTORIA FLUTUANDO - Exigências n.º 1, 2 foram INSERIDAS nesta ocasião. AM-REL-V-2/26 - 30/07/2026 VISTORIA FLUTUANDO - Exigências n.º 1, 2 estão PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO.

RELATÓRIO EMITIDO EM: 28 DE JULHO DE 2026

Validação disponível após a assinatura eletrônica.

A aprovação das vistorias realizadas para a emissão ou validação de um Certificado serão válidas apenas para o momento em que forem efetuadas. A partir de então, e durante todo o período de validade do Certificado, os proprietários, armadores, comandantes ou mestres segundo as circunstâncias do caso, serão os responsáveis pela manutenção das condições de segurança, de maneira a garantirem que a embarcação e seus equipamentos não constituam um perigo para sua própria segurança, para a de terceiros ou do meio ambiente.