

LAUDO DE REVISÃO DE PARAPENTE

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME	Carlos Eduardo Silva		
DATA DA REVISÃO	01/08/2026	TELEFONE	(11) 98765-4321
CIDADE	São Paulo	ESTADO (UF)	SP
ENDEREÇO	Av. Paulista, 1000 - Bela Vista	EMAIL	carlos.silva@email.com

IDENTIFICAÇÃO DA VELA

FÁBRICA / MODELO	Ozone Zeno 2		
Nº DE SÉRIE	OZN-98214	DATA DE FABRICAÇÃO	2023-04-15
COR BORDO DE ATAQUE	Rosa Magenta	COR INTRADORSO	Branco
COR EXTRADORSO	Preto		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DO EQUIPAMENTO



CHECAGEM DE LINHAS

TIRANTES	✓ Ok Obs: Tirantes sem desgaste
BATOQUES E ARGOLAS	✓ Ok Obs: Perfeito estado
ROLDANAS	✓ Ok Obs: Giro livre e limpo
DISTORCEDOR	✓ Ok Obs: Funcionamento normal
CARGA NAS LINHAS	✓ Ok Obs: Teste de tração aprovado
TROCA DE LINHAS	✗ Não Ok Obs: Troca preventiva da linha A1 realizada
SIMETRIA E TRIMAGEM	✓ Ok Obs: Trimagem dentro dos parâmetros de fábrica

CHECAGEM DO TECIDO

CHECK DO PERFIL	✓ Ok Obs: Perfis íntegros
CHECK DO INTRADORSO	✓ Ok Obs: Sem furos ou deformações
CHECK DO BORDO ATAQUE	✓ Ok Obs: Sem escoriações
CHECK DO EXTRADORSO	✓ Ok Obs: Tecido limpo e selado
TESTE DE RESISTÊNCIA	Conforme
POROSIDADE BORDO ATAQUE	Excelente (280s)
POROSIDADE INTRADORSO	Excelente (320s)
POROSIDADE EXTRADORSO	Excelente (300s)



INSPEÇÃO CERTIFICADA
Cia. do Ar • Padrão de Qualidade

PARECER GERAL DA VELA

Ótimo estado - Revisar a cada 100h ou 1 ano

Observações Adicionais:

Vela em excelente estado de conservação. Pronta para voo com segurança total.

Documento gerado digitalmente em 01/08/2026 | Cia. do Ar



Cia.do Ar
CERTIFICAÇÃO • INSPEÇÃO DE PARAPENTE