

FECHA DE INFORME :
N° SOLICITUD CLIENTE : R-002
N° INSPECCION : CL1-102-INSP-1
VEHICULO N° :
EJECUTIVO : JULIO
CANAL : DIRECTO

TIPO REQUERIMIENTO : INSPECCION

INFORME DE INSPECCIÓN

Fecha y Hora Solicitud : 12/12/10 10:31 pm Fecha y Hora Realización : 13/12/10 10:00a.m.
Fecha y Hora Coordinación : 12/12/10 22:52 Fecha y Hora Control Calidad :
Inspector : OSWALDO VILLANUEVA AREVALO
Observaciones :

Cliente : RÍMAC INTERNATIONAL
Aseguradora : RÍMAC INTERNATIONAL
Broker : WILLIS CORREDORES DE SEGUROS SA
Contratante : IVAN GARCIA ROJAS
Dirección : CALLE ELIAS AGUIRRE Teléfono : 2427362
Distrito : MIRAFLORES-LIMA-LIMA
Asegurado : IVAN GARCIA ROJAS
Dirección : CALLE ELIAS AGUIRRE Teléfono : 2427362
Distrito : MIRAFLORES-LIMA-LIMA

Vehículo

Calificación Unidad : BUENO Castigo : 0 %
Tarjeta a Nombre de : IVAN GARCIA
Uso Vehiculo : PARTICULARES
Inscripción : LIMA
Dirección Cochera : MIRAFLORES
MIRAFLORES-LIMA-LIMA

Clase : AUTOMOVIL
Marca : PEUGEOT
Modelo / Versión : 306 SL
Año de Fabricación : 1995 Placa : LO-7964 N° de Motor :
N° de Serie : 12121212 Color : NEGRO Procedencia : EUROPEO
Kilómetros/Millas : 125000 KMS Combustible : GASOLINA Carrocería : CHASIS
MOTORIZADO
Cabina : SIMPLE N° de Puertas : 5 N° de Asientos :

FECHA DE INFORME :
N° SOLICITUD CLIENTE : R-002
N° INSPECCION : CL1-102-INSP-1
VEHICULO N° :
EJECUTIVO : JULIO
CANAL : DIRECTO

TIPO REQUERIMIENTO : INSPECCION

Cilindrada : 0 N° de Cilindros : 4 HP : 1500
Sistema de Tracción : 4X4 Tipo Tracción : POSTERIOR Cambios : MANUAL
Sistema de Dirección : MECANICA Tipo Timón : ORIGINAL Cochera : SI
Peso Seco : 1,500 Peso Bruto : 2,000 Carga (tara) : 2,000

Valor Solicitado : \$ 6,500.00 Valor Comercial : \$ 3,200.00 Valor Sugerido : \$ 2,500.00

Llantas

Nº	TIPO	CARACTERÍSTICAS								
1	PRINCIPAL	Llanta	Marca	MICHELLINE	Modelo	MICHELLIN E	Desgaste	30.00	Estado	MALO
		Aro	Marca	MICHELINE	Modelo	MICHELLIN E	Medida	15.00	Material	ALEACION
		Observación PRUEBA DE CONCEPTO								
2	PRINCIPAL	Llanta	Marca	MICHELLINE	Modelo	MICHELLIN E	Desgaste	30.00	Estado	MALO
		Aro	Marca	MICHELINE	Modelo	MICHELLIN E	Medida	15.00	Material	ALEACION
		Observación PRUEBA DE CONCEPTO								


Detalle de Daños

N°	UBICACIÓN DEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
1	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	ESTA DAÑADA
2	BISEL/MOLDURA DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	ESTA ROTO
3	CAPO	ESTA DESPINTADO POR EL SOL
4	MALETERA/PUERTA POSTERIOR	ESTA DESPINTADO POR EL SOL

FECHA DE INFORME :
N° SOLICITUD CLIENTE : R-002
N° INSPECCION : CL1-102-INSP-1
VEHICULO N° :
EJECUTIVO : JULIO
CANAL : DIRECTO

TIPO REQUERIMIENTO : INSPECCION

Anexo de Imagenes



MPMPPMP

FECHA DE INFORME :
N° SOLICITUD CLIENTE : R-002
N° INSPECCION : CL1-102-INSP-1
VEHICULO N° :
EJECUTIVO : JULIO
CANAL : DIRECTO

TIPO REQUERIMIENTO : INSPECCION

Anexo de Documentos



Informe N°: 275/CG/2010

Fecha : 29/09/10

PACIENTE: SRA. JESSICA RETUERTO MAURTUA

Indic.: Dr. Ernesto Sandoval

Ecog : Dra. Angela Almandoz

FUR : 10/01/10

FPP: 17/10/10

ECOGRAFIA OBSTETRICA III TRIMESTRE

DESCRIPCIÓN FETAL:

Presentación: Longitudinal cefálica izquierda. **Sexo:** XX
Actividad Cardíaca: Presente, rítmica, regular **FC:** 162 lat/min.
Estómago: Visto. **Riñones:** Normales.
Cordón Umbilical: 3 vasos. **Vejiga:** Vista.
Esqueleto Óseo: De caracteres normales.
Estructuras Intracerebrales: Normales.

BIOMETRÍA FETAL:

DBP: 95,91mm=39,2sem **OFD:**
C. Cefálica: **Long Fémur:** 75,87mm=38,6sem
C. Abdominal: 356,44mm=39,4sem **Ponderación:** 3792 grs.

PERFIL BIOFÍSICO:

Mov. Fetales: Presentes. **Tono:** Conservado.
Mov. Respiratorios: Vistos. **Líquido Amniótico:** Volumen normal.

PLACENTA: Fúndica con lagos venosos.

Espesor: 39mm. **Tipo:** II

IDX:

GESTACIÓN ÚNICA DE 39,2 SEMANAS +/- 2 SEMANAS.

Atentamente,


Dra. ANGELA ALMANDOZ RUIZ
Ecografía
C.M.P. 9329

La Ecografía es un método de ayuda diagnóstica