

FECHA DE INFORME :  
N° SOLICITUD CLIENTE :  
N° INSPECCION : CL1-91-INSP-1  
VEHICULO N° :  
EJECUTIVO : ROMULO GARLLEGOS  
CANAL : DIRECTO  
  
TIPO REQUERIMIENTO : INSPECCION

INFORME DE INSPECCIÓN

Fecha y Hora Solicitud : 03/07/07 12:47 pm      Fecha y Hora Realización : 07/03/07 02:00p.m.  
Fecha y Hora Coordinación : 03/07/07 12:53      Fecha y Hora Control Calidad :  
Inspector : QUISPE PARAVICINO EDER  
Observaciones :  
EL VEHICULO INSPECCIONADO ESTA EN PERFECTA CONDICIONES

Cliente : BACKUS & JONHSON  
Aseguradora : LA POSITIVA  
Broker : WILLIS CORREDORES DE SEGUROS SA  
Contratante : BACKUS & JONHSON  
Dirección : AV ARAMBURU 1005      Teléfono : 2428698  
Distrito :  
Asegurado : BACKUS & JONHSON  
Dirección : AV ARAMBURU 1005      Teléfono : 2428698  
Distrito :

Vehículo

Calificación Unidad : BUENO      Castigo : 0 %  
Tarjeta a Nombre de : ROMULO GALLEGOS  
Uso Vehiculo : PARTICULARES  
Inscripción : CUSCO  
Dirección Cochera : NO SE GUARDA EN COCHERA

Clase : AUTOMOVIL  
Marca : NISSAN  
Modelo / Versión : SENTRA  
Año de Fabricación : 2000      Placa : AZ-3023      N° de Motor : 20596315  
N° de Serie : 15152348      Color : VERDE      Procedencia : JAPONES  
Kilómetros/Millas : 5000      KMS      Combustible : GASOLINA      Carrocería : AMBULANCIA

FECHA DE INFORME :  
N° SOLICITUD CLIENTE :  
N° INSPECCION : CL1-91-INSP-1  
VEHICULO N° :  
EJECUTIVO : ROMULO GARLLEGOS  
CANAL : DIRECTO

TIPO REQUERIMIENTO : INSPECCION

Cabina	: SIMPLE	N° de Puertas	: 4	N° de Asientos	:
Cilindrada	: 1,500	N° de Cilindros	: 4	HP	: 0
Sistema de Tracción	: 4X4	Tipo Tracción	: POSTERIOR	Cambios	: MANUAL
Sistema de Dirección	: MECANICA	Tipo Timón	: ORIGINAL	Cochera	: NO
Peso Seco	: 5,000	Peso Bruto	: 5,000	Carga (tara)	: 3,000

Valor Solicitado	: \$	5,000.00	Valor Comercial	: \$	0.00	Valor Sugerido	: \$	4,500.00
------------------	------	----------	-----------------	------	------	----------------	------	----------

Características Exteriores

N°	CARACTERÍSTICA	CANTIDAD	PROCEDENCIA	UBICACIÓN	TIPO	COLOR	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	LUNAS	-	ORIGINAL	DELANTERA	ELECTRICAS	TRANSPARENTE	BUENO	LAS LUNAS ESTAN EN PERFECTO ESTADO

Características De Audio y Video

Equipo de Sonido

N°	MARCA	MODELO	RADIO	CD	DVD	TOCA CASSETT	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	PIONNER	PIONNER	SI	SI	SI	SI	BUENO	EL EQUIPO ES UN POCO ANTIGUO

## Llantas

Nº	TIPO	CARACTERÍSTICAS								
1	PRINCIPAL	Llanta	Marca	GOODYEAR	Modelo	GOODYEAR	Desgaste	5.00	Estado	BUENO
		Aro	Marca	GOODYEAR	Modelo	GOODYEAR	Medida	15.00	Material	ALEACION
		Observación LAS LLANTAS ESTAN EN MUY BUEN ESTADO								
2	PRINCIPAL	Llanta	Marca	GOODYEAR	Modelo	GOODYEAR	Desgaste	5.00	Estado	BUENO
		Aro	Marca	GOODYEAR	Modelo	GOODYEAR	Medida	15.00	Material	ALEACION
		Observación LAS LLANTAS ESTAN EN MUY BUEN ESTADO								
3	PRINCIPAL	Llanta	Marca	GOODYEAR	Modelo	GOODYEAR	Desgaste	5.00	Estado	BUENO
		Aro	Marca	GOODYEAR	Modelo	GOODYEAR	Medida	15.00	Material	ALEACION
		Observación LAS LLANTAS ESTAN EN MUY BUEN ESTADO								
4	PRINCIPAL	Llanta	Marca	GOODYEAR	Modelo	GOODYEAR	Desgaste	5.00	Estado	BUENO
		Aro	Marca	GOODYEAR	Modelo	GOODYEAR	Medida	15.00	Material	ALEACION
		Observación LAS LLANTAS ESTAN EN MUY BUEN ESTADO								

## Detalle de Daños

Nº	UBICACIÓN DEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
1	TECHO	EL TECHO ESTA CON RAYADURAS

## Seguridad

## Alarma

MARCA : MARCA1


**MODELO :** MODELO1

N°	TIPO	CAPOT	MALETERA	PUERTAS	VENTANAS	GOLPES	ONDAS	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	CON LLAVE	SI	SI	SI	NO	SI	NO	FUNCIONA DO	

FECHA DE INFORME	:	
N° SOLICITUD CLIENTE	:	
N° INSPECCION	:	CL1-91-INSP-1
VEHICULO N°	:	
EJECUTIVO	:	ROMULO GARLLEGOS
CANAL	:	DIRECTO
TIPO REQUERIMIENTO	:	INSPECCION

---

## Anexo de Imagenes



ESTA ES UNA PRUEBA DE FOTOS