

FECHA DE INFORME : 10/02/2007 08:06:44a.m.  
N° SOLICITUD CLIENTE : POS-145  
N° INSPECCION : CL1-56-INSP-1  
VEHICULO N° :  
EJECUTIVO : OSCAR CERDEÑA  
CANAL : DIRECTO  
  
TIPO REQUERIMIENTO : INSPECCION

INFORME DE INSPECCIÓN

Fecha y Hora Solicitud : 09/02/2007 12:58:05p.m. Fecha y Hora Realización :  
Fecha y Hora Coordinación : 12/11/2006 12:00:00a.m. Fecha y Hora Control Calidad :  
Inspector : QUISPE PARAVICINO EDER

Alerta :  
alerta1

Cliente : CLAVE-1  
Aseguradora : LA POSITIVA  
Broker : REHDER Y ASOCIADOS SA CORREDORES DE SEGUROS  
Contratante : EMANUEL SOTO HUERTA  
Dirección : AV.ARAMBURU Teléfono : 2218479  
Distrito : SAN ISIDRO  
Asegurado : EMANUEL SOTO HUERTA  
Dirección : Teléfono : 2218479  
Distrito : LIMA

FECHA DE INFORME : 10/02/2007 08:06:44a.m.  
 N° SOLICITUD CLIENTE : POS-145  
 N° INSPECCION : CL1-56-INSP-1  
 VEHICULO N° :  
 EJECUTIVO : OSCAR CERDEÑA  
 CANAL : DIRECTO

TIPO REQUERIMIENTO : INSPECCION

## Vehículo

Calificación Unidad : REGULAR **Castigo** : 30 %  
 Tarjeta a Nombre de : ROY RIOJAS  
 Uso Vehículo : OFICIALES  
 Inscripción : CUSCO  
 Dirección Cochera :

Clase : AUTOMOVIL  
 Marca : TOYOTA  
 Modelo / Versión : COROLLA TERCEL  
 Año de Fabricación : 01/01/1996 12:00:00 Placa : AZ-3023 N° de Motor : 546545461  
 N° de Serie : 546545461 Color : ROJO Procedencia : JAPONES

Kilómetros/Millas : Combustible : ALCOHOL (ETANOL) Carrocería : TRANSPORTE DE PASAJEROS  
 Cabina : DOBLE N° de Puertas : 5.00 N° de Asientos :  
 Cilindrada : 1,300.00 N° de Cilindros : 4.00 HP : 4500  
 Sistema de Tracción : 2X1 Tipo Tracción : D Cambios : MANUAL  
 Sistema de Dirección : MECANICA Tipo Timón : O Cochera : 2  
 Peso Seco : 5,000.00 Peso Bruto : 3,500.00 Carga (tara) : 0.00

Valor Solicitado : \$ 6,000.00 Valor Comercial : \$ 3,833.00 Valor Sugerido : S/. 2,800.00

## Características Exteriores

N°	CARACTERÍSTICA	CANTIDAD	PROCEDENCIA	UBICACIÓN	TIPO	COLOR	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	ALERONES	-	ORIGINAL	DELANTERA	-	-	BUENO	PRUEBA
2	CARROCERÍA	-	-	-	-	-	BUENO	PRUEBA
3	ESPEJOS LATERALES	6	ORIGINAL	IZQUIERDO	MANUAL	-	BUENO	PRUEBA
4	FAROS	5	ORIGINAL	DELANTEROS	NORMALES	-	BUENO	PRUEBA
5	LUNAS	-	ORIGINAL	DELANTERA	ELECTRICAS	TINTADAS	BUENO	PRUEBA
6	MÁSCARA	-	-	-	-	-	MALO	PRUEBA
7	MATAPERRO	-	-	-	-	-	BUENO	PRUEBA
8	PARACHOQUES	-	-	DELANTERO	PLASTICO	-	BUENO	PRUEBA
9	PINTURA	-	ORIGINAL	TODO	NORMAL	-	BUENO	PRUEBA

FECHA DE INFORME : 10/02/2007 08:06:44a.m.  
 N° SOLICITUD CLIENTE : POS-145  
 N° INSPECCION : CL1-56-INSP-1  
 VEHICULO N° :  
 EJECUTIVO : OSCAR CERDEÑA  
 CANAL : DIRECTO

TIPO REQUERIMIENTO : INSPECCION

## Características De Salón

N°	CARACTERÍSTICA	CANTIDAD	PROCEDENCIA	UBICACIÓN	TIPO	TAPIZ	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	AIR BAGS	9	-	DELANTEROS	-	-	CONECTADOS	PRUEBA
2	ASIENTOS	3	ORIGINAL	DELANTERO	NORMAL	CUERO	BUENO	UNO DE LOS ASIENTOS PRESENTA MANCHAS DE SANGRE
3	CONSOLA	-	-	-	-	-	BUENO	PRUEBA
4	PALANCA	-	ORIGINAL	-	NORMAL	-	MALO	PRUEBA
5	PISOS	6	ORIGINAL	DELANTEROS	TELA	-	BUENO	PRUEBA
6	PUERTAS	-	ORIGINAL	DELANTERAS	-	CUERO	MALO	PRUEBA
7	TABLERO	-	ORIGINAL	-	NORMAL	-	MALO	PRUEBA
8	TIMON	-	ORIGINAL	-	CUERO	-	MALO	PRUEBA

## Características De Audio y Video

### Equipo de Sonido

N°	MARCA	MODELO	RADIO	CD	DVD	TOCA CASSETTE	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	KENWOOD	KENWOOD	SI	SI	SI	SI	BUENO	PRUEBA

### Otros Accesorios de Audio y Video

N°	CARACTERÍSTICA	CANTIDAD	MARCA	MODELO	POTENCIA	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	PARLANTES DELANTEROS	5	KENWOOD	KENWOOD	1500	BUENO	PRUEBA

## Otros Accesorios

N°	CARACTERÍSTICA	CANTIDAD	MARCA	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	PARRILLA PORTA EQUIPAJE	-	UNA	BUENO	PRUEBA
2	TURBO TIMER	-	UNA	BUENO	PRUEBA

Llantas

Nº	TIPO	CARACTERÍSTICAS								
1	P	Llanta	Marca	MICHELINE	Modelo	MICHELINE	Desgaste	20.00	Estado	R
		Aro	Marca	MICHELINE	Modelo	MICHELINE	Medida	15.00	Material	FIERRO
		Observación MICHELINE								
2	P	Llanta	Marca	MICHELINE	Modelo	MICHELINE	Desgaste	20.00	Estado	R
		Aro	Marca	MICHELINE	Modelo	MICHELINE	Medida	15.00	Material	FIERRO
		Observación MICHELINE								
3	P	Llanta	Marca	MICHELINE	Modelo	MICHELINE	Desgaste	20.00	Estado	R
		Aro	Marca	MICHELINE	Modelo	MICHELINE	Medida	15.00	Material	FIERRO
		Observación MICHELINE								
4	P	Llanta	Marca	MICHELINE	Modelo	MICHELINE	Desgaste	20.00	Estado	R
		Aro	Marca	MICHELINE	Modelo	MICHELINE	Medida	15.00	Material	FIERRO
		Observación MICHELINE								
5	P	Llanta	Marca	MICHELINE	Modelo	MICHELINE	Desgaste	20.00	Estado	R
		Aro	Marca	MICHELINE	Modelo	MICHELINE	Medida	15.00	Material	FIERRO
		Observación MICHELINE								
6	P	Llanta	Marca	MICHELINE	Modelo	MICHELINE	Desgaste	20.00	Estado	R
		Aro	Marca	MICHELINE	Modelo	MICHELINE	Medida	15.00	Material	FIERRO
		Observación MICHELINE								

Detalle de Daños

N°	UBICACIÓN DEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
1	PUERTA POSTERIOR DERECHA	DAÑOS EN LA PUERTA TRASERA DERECHA
2	BISEL GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	BISEL DAÑADO
3	MÁSCARA	DAÑOS EN LA MASCARA
4	TECHO	DAÑOS EN EL TECHO

## Seguridad

## Alarma

MARCA : UNA

**MODELO :** UNA

N°	TIPO	CAPOT	MALETERA	PUERTAS	VENTANAS	GOLPES	ONDAS	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	CON LLAVE	SI	SI	SI	N O	SI	SI	FUNCIONA DO	PRUEBA

**Identicar**

N°	TIPO	PARABRISAS DELANTERO	PARABRISAS POSTERIOR	LUNAS LATERALES	FAROS DELANTEROS	FAROS POSTERIORES	LLANTAS	OBSERVACIÓN
1	GRAVADO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	PRUEBA

## Anexo de Imagenes

