

FECHA DE INFORME : 01/03/07 03:25p.m.
N° SOLICITUD CLIENTE : SOL-DR-LA-2007-1
N° INSPECCION : CL1-87-INSP-1
VEHICULO N° :
EJECUTIVO : RAMON QUISPE RODRIGUEZ
CANAL : ASEGURADORA

TIPO REQUERIMIENTO : INSPECCION

INFORME DE INSPECCIÓN

Fecha y Hora Solicitud : 02/28/07 05:57 pm
Fecha y Hora Coordinación : 03/01/07 10:45
Inspector : QUISPE PARAVICINO EDER
Observaciones :
ESTA ES UNA ALERTA DE PRUEBA

Cliente : PACÍFICO SEGUROS
Aseguradora : PACÍFICO SEGUROS
Broker : WILLIS CORREDORES DE SEGUROS SA
Contratante : BACKUS & JONHSON
Dirección :
Distrito : LIMA
Teléfono : 2428698
Asegurado : BACKUS & JONHSON
Dirección :
Distrito : LIMA
Teléfono : 2428698

Vehículo

Calificación Unidad : BUENO
Castigo : 0 %
Tarjeta a Nombre de : IVAN GARCIA
Uso Vehiculo : PARTICULARES
Inscripción : CUSCO
Dirección Cochera :

Clase : AUTOMOVIL
Marca : VOLKSWAGEN
Modelo / Versión : BEETLE
Año de Fabricación : 2000
Placa : AZ-3023
N° de Motor : 155155155
N° de Serie : RS-3123
Color : NEGRO
Procedencia : EUROPEO
Kilómetros/Millas : 50000 KMS
Combustible : ALCOHOL (ETANOL)
Carrocería : CARRITO DE GOLF
Cabina : SIMPLE
N° de Puertas : 5
N° de Asientos : 5

FECHA DE INFORME : 01/03/07 03:25p.m.
N° SOLICITUD CLIENTE : SOL-DR-LA-2007-1
N° INSPECCION : CL1-87-INSP-1
VEHICULO N° :
EJECUTIVO : RAMON QUISPE RODRIGUEZ
CANAL : ASEGURADORA

TIPO REQUERIMIENTO : INSPECCION

Cilindrada	: 13,000	N° de Cilindros	: 5	HP	: 15000
Sistema de Tracción	: 4X4	Tipo Tracción	: P	Cambios	: MANUAL
Sistema de Dirección	: MECANICA	Tipo Timón	: O	Cochera	: 2
Peso Seco	: 15,000	Peso Bruto	: 20,000	Carga (tara)	: 2,000.00

Valor Solicitado : \$ 6,500.00 Valor Comercial : \$ 8,200.00 Valor Sugerido : \$ 6,500.00

Características Exteriores

N°	CARACTERÍSTICA	CANTIDAD	PROCEDENCIA	UBICACIÓN	TIPO	COLOR	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	CARROCERÍA	-	-	-	-	-	BUENO	
2	CLAXON	1	ORIGINAL	-	BOCINA	-	FUNCIONA	
3	ESPEJOS LATERALES	1	ORIGINAL	IZQUIERDO	MANILLA	-	BUENO	
4	FAROS	1	ORIGINAL	DELANTEROS	ALHON	-	MALO	ESTA ES UNA PRUEBA
5	LUNAS	-	ORIGINAL	POSTERIOR	ELECTRICAS	TRANSPARENTES	BUENO	ESTA LUNAS ESTAN NORMAL
6	MÁSCARA	-	-	-	-	-	BUENO	
7	PARACHOQUES	-	-	DELANTERO	PLASTICO	-	BUENO	
8	PARACHOQUES	-	-	POSTERIOR	PLASTICO	-	BUENO	
9	PINTURA	-	ORIGINAL	TODO	NORMAL	-	BUENO	LA PINTURA NO CORRECTA AUN ESTA DESPINTADO POR LOS TAPABARROS
10	PLUMILLAS	2	-	DELANTERAS	-	-	BUENAS	

FECHA DE INFORME : 01/03/07 03:25p.m.
 N° SOLICITUD CLIENTE : SOL-DR-LA-2007-1
 N° INSPECCION : CL1-87-INSP-1
 VEHICULO N° :
 EJECUTIVO : RAMON QUISPE RODRIGUEZ
 CANAL : ASEGURADORA

TIPO REQUERIMIENTO : INSPECCION

Características De Salón

N°	CARACTERÍSTICA	CANTIDAD	PROCEDENCIA	UBICACIÓN	TIPO	TAPIZ	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	ASIENTOS	5	ORIGINAL	DELANTERO	NORMAL	CUERO	BUENO	ESTA ES UNA PRUEBA
2	PALANCA	-	ORIGINAL	-	NORMAL	-	BUENO	
3	P A N T A L L A INDICADORA	-	-	-	-	-	BUENO	
4	PESTILLOS	2	ORIGINAL	DELANTEROS	MANUALES	-	FUNCIONA	
5	PESTILLOS	2	ORIGINAL	POSTERIORES	MANUALES	-	FUNCIONA	
6	RETROVISOR	-	-	-	-	-	BUENO	
7	TABLERO	-	ORIGINAL	-	NORMAL	-	BUENO	
8	TIMON	-	ORIGINAL	-	NORMAL	-	BUENO	

Características De Audio y Video

Equipo de Sonido

N°	MARCA	MODELO	RADIO	CD	DVD	TOCA CASSETT	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	KENWOOD	KENWOOD	SI	SI	SI	SI	BUENO	

Otros Accesorios de Audio y Video

N°	CARACTERÍSTICA	CANTIDAD	MARCA	MODELO	POTENCIA	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	ANTENA	2	KENWOOD	KENWOOD	-	BUENO	
2	PARLANTES DELANTEROS	5	KENWOOD	KENWOOD	1500	BUENO	
3	PARLANTES TRASEROS	2	KENWOOD	KENWOOD	1500	BUENO	

Otros Accesorios

N°	CARACTERÍSTICA	CANTIDAD	MARCA	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	TACÓMETRO	5	KENWOOD	BUENO	

Llantas

Nº	TIPO	CARACTERÍSTICAS								
1	P	Llanta	Marca	GOODYEAR	Modelo	GOODYEAR	Desgaste	20.00	Estado	B
		Aro	Marca	GOODYEAR	Modelo	GOODYEAR	Medida	15.00	Material	FIERRO
		Observación	TODAS LAS LLANTAS DEL VEHICULO ESTAN EN PERFECTO ESTADO							
2	P	Llanta	Marca	GOODYEAR	Modelo	GOODYEAR	Desgaste	20.00	Estado	B
		Aro	Marca	GOODYEAR	Modelo	GOODYEAR	Medida	15.00	Material	FIERRO
		Observación	TODAS LAS LLANTAS DEL VEHICULO ESTAN EN PERFECTO ESTADO							
3	P	Llanta	Marca	GOODYEAR	Modelo	GOODYEAR	Desgaste	20.00	Estado	B
		Aro	Marca	GOODYEAR	Modelo	GOODYEAR	Medida	15.00	Material	FIERRO
		Observación	TODAS LAS LLANTAS DEL VEHICULO ESTAN EN PERFECTO ESTADO							
4	P	Llanta	Marca	GOODYEAR	Modelo	GOODYEAR	Desgaste	20.00	Estado	B
		Aro	Marca	GOODYEAR	Modelo	GOODYEAR	Medida	15.00	Material	FIERRO
		Observación	TODAS LAS LLANTAS DEL VEHICULO ESTAN EN PERFECTO ESTADO							

Detalle de Daños

N°	UBICACIÓN DEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
1	CAPO	LA PINTURA ESTA RAYADA
2	TECHO	LA PINTURA DEL TECHO ESTA RAYADA

Seguridad

Alarma

MARCA : KENWOOD

MODELO : KENWOOD

N°	TIPO	CAPOT	MALETERA	PUERTAS	VENTANAS	GOLPES	ONDAS	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	CON LLAVE	SI	SI	NO	SI	NO	SI	FUNCIONA DO	

FECHA DE INFORME : 01/03/07 03:25p.m.
N° SOLICITUD CLIENTE : SOL-DR-LA-2007-1
N° INSPECCION : CL1-87-INSP-1
VEHICULO N° :
EJECUTIVO : RAMON QUISPE RODRIGUEZ
CANAL : ASEGURADORA

TIPO REQUERIMIENTO : INSPECCION

Anexo de Imagenes



FECHA DE INFORME : 01/03/07 03:25p.m.
N° SOLICITUD CLIENTE : SOL-DR-LA-2007-1
N° INSPECCION : CL1-87-INSP-1
VEHICULO N° :
EJECUTIVO : RAMON QUISPE RODRIGUEZ
CANAL : ASEGURADORA

TIPO REQUERIMIENTO : INSPECCION

Anexo de Documentos

