

TRABAJOS DE POCERÍA
EN GENERAL desde 1910

- ✓ Desatrancos, limpiezas y mantenimiento de la red
- ✓ Inspección con cámara de TV
- ✓ Todo tipo de obras de rehabilitación del saneamiento
- ✓ Arquetas, pozos, canalizaciones, galerías, etc...
- ✓ Rehabilitación y legalización de acometidas
- ✓ Vaciado y mantenimiento de fosas sépticas

PARTE DE TRABAJO



Soluciones para el Saneamiento

91 679 47 72 • URGENCIAS: 667 452 128

info@tradexpoceria.com • www.tradexpoceria.com

Mejorada del Campo, Madrid

VALORA NUESTRO
SERVICIO



Nº 2324 / 25

FECHA 30 - JULIO - 2025

CLIENTE CONSTRUCCIONES RVESMA
DIRECCIÓN CAMPUS GREEN
LOCALIDAD MADRID PROVINCIA

C.P.

MADRID

PERSONA DE CONTACTO

TELÉFONO



DESATRANCO URGENTE



INSPECCIÓN CON CÁMARA



OBRA CIVIL



LIMPIEZA



VACIADO FOSA SÉPTICA



OTROS

TRABAJOS REALIZADOS

- DES/INSTALACIÓN DE WC
- LOCALIZACIÓN DE ARQUETA
- APERTURA DE ARQUETA
- LIMPIEZA MANUAL DE ARQUETAS
- CIERRE PROVISIONAL

- LIMPIEZA MANUAL DE POZO
- LIMPIEZA DE TUBOS
- TRANSPORTE A VERTEDERO
- COMPROBACIÓN FLUIDEZ AGUA
- REPORTAJE FOTOGRÁFICO

- VERTIDO E.D.A.R. VELILLA SAN ANTONIO 5,00 M3
- VACIADO DE FOSA SÉPTICA NO
- TRANSPORTE SÓLIDOS A PLANTA SI
- GESTIÓN DE RESIDUOS SI
- ESTADO DEL EQUIPO BUEN ESTADO

ANOMALÍAS DETECTADAS

VACIADO EQUIPO DEPURADOR WC'S OBRA

EQUIPO

HORARIO DE LLEGADA

09:30

HORA DE SALIDA

12:00

TOTAL HORAS

3H

TÉCNICOS

1 ANTONIO

2

3

OBSERVACIONES DEL TÉCNICO


NINGUNA EN BUEN ESTADO

DEPLAZAMIENTO MADRID

A €

INCLUIDO

HORAS DE TRABAJO 3H HORAS A €/HORA




OTROS DE CUN PRESUPUESTO

SUMA

% IVA

TOTAL



La empresa no se hace responsable de cualquier incidencia que pueda surgir una vez realizado el servicio y las comprobaciones de fluidez del agua en el caso de Limpiezas y/o Desatrancos. Aconsejamos que se realicen inspecciones posteriores para visualizar las anomalías. Lean atentamente las observaciones del técnico. La conformidad del cliente garantiza los trabajos realizados.



TÉCNICO: ANTONIO RECIBÍ: NO

Conforme con los trabajos realizados

CONFORMIDAD CLIENTE:

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

PENDIENTE DE PAGO:

ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIA/DOMICILIACIÓN





GESTION AMBIENTAL

MEJORADA DEL CAMPO - 28840 MADRID

Telf. Oficinas: 916 794 772 - info@tradexpoceria.com Tel. Urgencias 24H: 667 452 128

FECHA: 1 de Agosto de 2025
Nº FACTURA: 970/08-25
CODIGO: 0776
Nº PARTE DE TRABAJO: 2.324/25

CLIENTE: CONSTRUCCIONES RUESMA S.A.
DIRECCIÓN: C/ Carretas nº 14 6-A
CP: 28012
PROVINCIA: Madrid
CIF: A-81873903

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Liquidación de los trabajos de GESTION DE RESIDUOS, de Equipo Depurador, realizados el pasado día 30 de Julio de 2025, en las instalaciones ubicadas en AVDA CAMPUS SUR nº 11, 28038 Madrid.		
1,00 Und	MANTENIMIENTO EQUIPO DEPURADOR		
	Desplazamiento (MADRID)	90,00 €/und	GRATUITO
5,20 M3	Depuración Aguas Residuales	85,50 €/m3	444,60 €
1,00 und	Gestión de Residuos (L.E.R. 20 03 04)	INCLUIDA	INCLUIDA
Sumatorio		I.V.A.	TOTAL A PAGAR
	Dto.	SUBTOTAL	%
444,60 €	-----	444,60 €	10
			44,46 €
			489,06 €

Forma de Pago: mediante Transferencia Bancaria a 60 días F.F a Cuenta de **TRADEX GESTION AMBIENTAL SL**

Fdo. Tradex Gestión Ambiental SL



GUÍA DE SEGUIMIENTO-CONTROL
(Correspondiente a la hoja de concesión emitida 12/06/2025)

TRADEX GESTION AMBIENTAL SL, declara que el producto contenido en el envío reseñado, corresponde a LODOS DE FOSA SEPTICA, de naturaleza asimilable doméstica, estando ausente cualquier componente de tipo industrial o sustancia peligrosa.

Datos del Productor del vertido:

Nombre/Razón social: TRADEX GESTION AMBIENTAL SL

C/ ADELFA 091 Municipio: MEJORADA DEL CAMPO Provincia: MADRID C.P. 28840

N.I.F./C.I.F.: B06779417 Tfno: 667452128 Fax:

Procedencia del residuo (actividad que lo genera):

Datos del Gestor del Vertido:

Nombre/Razón social: TRADEX GESTION AMBIENTAL SL

CIF/NIF: B06779417

C/ LOS MADROÑOS 013 Municipio: VELILLA DE SAN ANTONIO Provincia: MADRID

Técnico responsable: ANTONIO PEREZ GARCIA Tfno contacto: 667452128 Fax:

Datos del Transportista:

Nombre/Razón social: TRADEX GESTION AMBIENTAL SL

Matrícula camión: 4551DVM Conductor: ANTONIO PEREZ GARCIA

Características del vertido:

Líquido Fango sin digerir Fango digerido Concentración fango (%) Otras:

Volumen de carga (m³): $2,60\text{ m}^3 + 2,60\text{ m}^3 = 5,20\text{ m}^3$

Analítica del Vertido

pH	
Demanda Química de Oxígeno (DQO mg/l)	
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅ mg/l)	
Sello de la empresa	
Otros parámetros	

Destino del vertido:

E.D.A.R: VELILLA DE SAN ANTONIO

Punto de vertido: *CSBEZER*

Fecha de evacuación: *30/7/25* Hora descarga: *10:50*

Firma del Técnico responsable	Recepción y Operación	Control Análítico
 TRADEX S.L. Sello de la empresa GESTIÓN AMBIENTAL FIRMA DEL CONDUCTOR: 28891 MADRID TELÉFONO: 667 452 128 CIF/NIF: B06779417	 Firma y nombre:	
		Firma y nombre:

Incidencias observadas:(plásticos, arenas, grasas, etc.)

EDAR
VELILLA DE SAN ANTONIO

Tiquet nº 1037

MATRICULA: 4551DVM

REMOLQUE:

EMPRESA: TRADEX

PRODUCTO: FOSAS

CAMPO 1:

CAMPO 2:

OBSERVACIONES:

30/07/25 10:49 BRUTO 8980 kg

30/07/25 10:56 TARA 6380 kg

NETO ENTRADA 2600 kg

Conforme:

EDAR
VELILLA DE SAN ANTONIO

Tiquet nº 1038

MATRICULA: 4551DVM

REMOLQUE:

EMPRESA: TRADEX

PRODUCTO: FOSAS

CAMPO 1:

CAMPO 2:

OBSERVACIONES:

30/07/25 12:49 BRUTO 8980

30/07/25 12:50 TARA 6380

NETO ENTRADA 2600 kg

Conforme: