※本書は重要事項説明書作成システムの動作検証用に作成した架空のサンプルです。実在の不動産・法人・個人とは一切関係ありません。

確 認 済 証 （ 写 し ）

第四号様式（第二条関係）

確認済証番号	**大阪市指令建第2847号**
交付年月日	**昭和53年6月14日**
確認をした者	大阪市建築主事　印
建築主	堀江興産株式会社　大阪市西区西長堀一丁目3番14号
設計者	株式会社なにわ建築設計事務所　一級建築士　大江　文彦（登録 第〇〇〇〇〇号）
工事施工者	浪速建設株式会社
建築場所	大阪市西区北堀江三丁目15番3、15番4
主要用途	共同住宅（08010）
工事種別	新築
敷地面積	1,038.32㎡（建築基準法上の敷地面積／セットバック部分12.40㎡を除く）
建築面積	512.40㎡　（建ぺい率 49.35%／指定80%）
延べ面積	5,117.00㎡　（容積率算定用 4,518.10㎡／435.13%）
構造	鉄骨鉄筋コンクリート造　地上10階建
戸数	68戸
高さ	最高の高さ 29.85m／軒の高さ 28.40m
工事着手予定年月日	昭和53年7月1日
工事完了予定年月日	昭和54年3月15日

※ 交付当時の指定容積率は600%（商業地域）であったが、その後の都市計画変更により現在は400%に変更されている。 このため本建築物は容積率について既存不適格建築物に該当する。

検 査 済 証 （ 写 し ）

第十九号様式（第四条関係）

検査済証番号	**大阪市第1092号**
交付年月日	**昭和54年3月20日**
検査をした者	大阪市建築主事　印
確認済証番号	大阪市指令建第2847号（昭和53年6月14日）
建築主	堀江興産株式会社
建築場所	大阪市西区北堀江三丁目15番3、15番4
主要用途	共同住宅
工事完了年月日	昭和54年3月10日
検査年月日	昭和54年3月18日
検査結果	**建築基準関係規定に適合していることを認める**

増改築・用途変更の履歴

増改築の有無	**無**
増改築時の確認済証・検査済証	－（増改築なし）
用途変更	無
備考	2018年の耐震改修工事（鉄骨ブレース増設）は、建築基準法第6条の建築確認を要しない工事として実施され、 耐震改修促進法第17条の計画認定（大阪市 平成30年3月9日認定／認定番号 大阪市耐改認第2018-11号）を取得している。

定期調査・定期検査報告書（写し）

1. 特定建築物 定期調査報告（建築基準法第12条第1項）

報告年月日	令和8年3月11日
報告先	大阪市都市整備局（受付番号 西定調 第2026-0338号）
調査年月日	令和8年2月18日
調査者	一級建築士　特定建築物調査員　浜辺　真須美（登録 第〇〇〇〇号） 株式会社関西建物検査センター　大阪市中央区谷町〇丁目〇番〇号
報告周期	3年に1回（前回報告 令和5年3月）
調査結果	**指摘事項なし（「要是正」の指摘なし）**
特記事項	外壁タイルの部分打診調査は2023年の第3回大規模修繕工事において全面打診により実施済。 次回全面打診は令和15年（2033年）までに実施のこと。

2. 昇降機 定期検査報告（建築基準法第12条第3項）

報告年月日	令和8年2月26日
報告先	大阪市都市整備局（受付番号 西定昇 第2026-0712号、第2026-0713号）
検査年月日	令和8年2月10日
検査者	昇降機等検査員　　辻本　聡（登録 第〇〇〇〇号）／新関西エレベーター株式会社
対象	乗用エレベーター 2基（1号機 定員11名・積載750kg／2号機 定員11名・積載750kg）
設置・更新	昭和54年設置／**平成9年（1997年）全撤去リニューアル**
報告周期	1年に1回
検査結果	**指摘事項なし（「要是正」の指摘なし）**
地震時管制運転装置	設置済（平成9年更新時に設置）
戸開走行保護装置（UCMP）	**未設置（平成21年の建築基準法改正前に設置された既存昇降機のため既存不適格）**
備考	長期修繕計画において令和17年度（2035年度）にエレベーター更新（概算48,000千円）を計上。

3. 防火設備 定期検査報告（建築基準法第12条第3項）

報告年月日	令和8年3月11日
対象	防火シャッター 2箇所（1階エントランス・駐車場）
検査結果	指摘事項なし

4. 消防用設備等 点検結果報告（消防法第17条の3の3）

報告年月日	令和8年4月22日（大阪市西消防署）
対象設備	自動火災報知設備、屋内消火栓設備、避難器具（各階バルコニー避難ハッチ）、誘導灯、連結送水管

点検結果	**不良箇所なし（連結送水管の耐圧性能点検 令和6年実施済・次回令和14年）**
防火管理者	選任済（管理組合理事長　北野　俊郎）／消防計画 届出済