## **Blackpoint**

## VEHICLE INSPECTION REPORT

تقرير فحص المركبة



Make: الماركة:	toyota
Model: الموديل:	lexus
V.I.N.: رقم الهيكل:	54321226
Plate Number: رقم اللوحة:	98765
Transmission: ناقل الحركة:	Automatic
Engine Type: نوع المحرك:	5555
Year: السنة:	2020
Color: اللون:	Gray
KM / Mileage: المسافة المقطوعة:	50000

Customer Information	معلومات العميل
Customer Name: اسم العميل:	Salman Ahmed
Phone Number: رقم الهاتف:	03320469696
Email: البريد الإلكتروني:	salmanahmad356240@gmail.com
Tax/ID Number: رقم الهوية/الضريبة:	1231231

Owner Information	معلومات المالك
Owner Name: :اسم المالك	Khan
Phone Number: رقم الهانف:	0569455938
Tax/ID Number: رقم الهوية/الضريبة:	444444
Address: العنوان:	Al Ain

PAINT & BODY			
			الطلاء والهيكل
Front Panel اللوحة الأمامية	/Dent/Crack Deformation مقعر/شق/تشویه	Rear Panel اللوحة الخلفية	/Dent/Crack Deformation مقعر/شق/تشویه
Rear Bumper المصد الخلفي	Repaired/Painted مصلح/مطلي	Front Windshield الزجاح الأمامي	/Dent/Crack Deformation مقعر/شق/تشویه

التعليقات: :Comments

good

Inspector: Salman Ahmed Salman Ahmed :المفتش Inspection Date: 02/08/2025 تاريخ الفحص: 02/08/2025

Blackpoint 0526615601 test@gmail.com

## **Blackpoint**

## COMPANY INFORMATION

معلومات الشركة

Company Details	
	تغاصيل الشركة
Company Name: اسم الشركة:	Blackpoint
Phone: الهاتف:	0526615601
Fax: الفاكس:	123456
Email: البريد الإلكتروني:	test@gmail.com
Website: الموقع الإلكتروني:	https://www.testcompany.com

Company Address	عنوان الشركة
Street Address: عنوان الشارع:	apt 606 odeh tower al nud al qasimia sharjah
City: المدينة:	sharjah
State/Province: الولاية/المحافظة:	Sharjah
Postal Code: الرمز البريدي:	00000

This report was generated by Blackpoint Blackpoint تم إنشاء هذا التقرير بواسطة

> Report Date: 02/08/2025 02/08/2025 :تاريخ التقرير

Inspector: Salman Ahmed Salman Ahmed :المفتش Inspection Date: 02/08/2025 تاريخ الفحص: 02/08/2025 Blackpoint 0526615601 test@gmail.com