



# BLACKPOINT

Professional Vehicle  
Testing Services  
**VEHICLE INSPECTION  
REPORT**

<b>Ref #</b>	18	<b>Date</b>	03-Aug-2025 07:20 PM
<b>Customer</b>	Salman Ahmed	<b>VIN #</b>	45643
<b>Vehicle</b>	toyota lexus	<b>Model</b>	2022
<b>Color</b>	Gray	<b>Mileage</b>	50000
<b>Inspector</b>	Salman Ahmed	<b>Phone</b>	03320469696

---

## Terms & Conditions

This certificate shows the test values at time of inspection only. Blackpoint is not responsible for any hidden defects and inspection done according to the traffic law. Validity of this certificate is for the same day only.

**Tel: 0526615601 | Email: test@gmail.com | apt 606 odeh tower al nud al qasimia sharjah, sharjah**



## PAINT & BODY

### المطلاء والهيكل

Front Bumper المصد الأمامي	Plastic بلاستيك	Rear Bumper المصد الخلفي	Painted مطلبي
Hood غطاء المحرك	Locally Painted مطلبي محلياً	Trunk Lid غطاء الصندوق	Replaced مستبدل
Left Front Fender الرفر الأمامي الأيسر	Coated مطلبي بطيقة	Right Front Fender الرفر الأمامي الأيمن	Plastic بلاستيك
Right Rear Fender الرفر الخلفي الأيمن	Painted مطلبي	Left Front Door الباب الأمامي الأيسر	Locally Painted مطلبي محلياً
Left Rear Door الباب الخلفي الأيسر	Replaced مستبدل	Right Front Door الباب الأمامي الأيمن	Coated مطلبي بطيقة
Right Rear Door الباب الخلفي الأيمن	Painted مطلبي	Roof السقف	Locally Painted مطلبي محلياً
Left Front Chassis الهيكل الأمامي الأيسر	Scratch خدش	Left Rear Chassis الهيكل الخلفي الأيسر	Dent/Crack/ Deformation مقعر/شق/تشويه
Right Front Chassis الهيكل الأمامي الأيمن	Repaired/Painted مصلح/مطلبي	Right Rear Chassis الهيكل الخلفي الأيمن	Repaired/Painted مصلح/مطلبي
Left A-Pillar Inner العمود الأمامي الداخلي الأيسر	Dent/Crack/ Deformation مقعر/شق/تشويه	Left Upper Pillar العمود العلوي الأيسر	Scratch خدش
Right A-Pillar Inner العمود الأمامي الداخلي الأيمن	Scratch خدش	Right Upper Pillar العمود العلوي الأيمن	Dent/Crack/ Deformation مقعر/شق/تشويه
Left Inner Rocker Panel اللوحة الداخلية اليسرى	Repaired/Painted مصلح/مطلبي	Right Inner Rocker Panel اللوحة الداخلية اليمنى	Repaired/Painted مصلح/مطلبي
Left Side Skirt التنورة الجانبية اليسرى	Dent/Crack/ Deformation مقعر/شق/تشويه	Right Side Skirt التنورة الجانبية اليمنى	Scratch خدش
Front Panel اللوحة الأمامية	Scratch خدش	Rear Panel اللوحة الخلفية	Dent/Crack/ Deformation مقعر/شق/تشويه
Front Bumper المصد الأمامي	Repaired/Painted مصلح/مطلبي	Rear Bumper المصد الخلفي	Repaired/Painted مصلح/مطلبي
Front Windshield الزجاج الأمامي	Dent/Crack/ Deformation مقعر/شق/تشويه	Rear Windshield الزجاج الخلفي	Scratch خدش
Roof السقف	Scratch خدش	Rear Wheel Well بئر العجلة الخلفية	Dent/Crack/ Deformation مقعر/شق/تشويه

### التعليقات: Comments:

not bad

### Terms & Conditions

This certificate shows the test values at time of inspection only. Blackpoint is not responsible for any hidden defects and inspection done according to the traffic law. Validity of this certificate is for the same day only.

Tel: 0526615601 | Email: test@gmail.com | apt 606 odeh tower al nud al qasimia sharjah, sharjah



## ENGINE

المحرك

<b>Engine Oil Level</b> مستوى زيت المحرك	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل	<b>Engine Blow-by</b> تسرب المحرك	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل
<b>Engine Knocking/ Running Rough</b> طرق المحرك/عمل غير منتظم	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة	<b>All Visible Belts</b> جميع الأحزمة المرئية	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة
<b>Air Filter Housing</b> بيت فلتر الهواء	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة	<b>Turbo Intercooler Check</b> فحص مبرد التوربو	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة
<b>Turbo General Check</b> فحص عام للتوربو	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل	<b>EGR Valve and Injector Check</b> فحص صمام EGR والحاقن	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل
<b>Fuel System and Leak Check</b> فحص نظام الوقود والتسرب	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل	<b>Oil Cooler</b> مبرد الزيت	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل
<b>Cooling Fans</b> مراوح التبريد	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة	<b>AC Condenser and Lines</b> مكثف التكييف والخطوط	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة
<b>Engine Electrical System</b> نظام كهرباء المحرك	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة	<b>Battery</b> البطارية	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل
<b>Engine Heat and Sound Insulation</b> عزل الحرارة والصوت للمحرك	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل		

### التعليقات: Comments:

testing

## SUSPENSION

نظام التعليق

<b>Front Left</b>	1	<b>Front Right</b>	2
Front Left	1	Front Right	2
<b>Rear Left</b>	3	<b>Rear Right</b>	4
Rear Left	3	Rear Right	4

### التعليقات: Comments:

good

### Terms & Conditions

This certificate shows the test values at time of inspection only. Blackpoint is not responsible for any hidden defects and inspection done according to the traffic law. Validity of this certificate is for the same day only.

Tel: 0526615601 | Email: test@gmail.com | apt 606 odeh tower al nud al qasimia sharjah, sharjah



## BRAKE

الفرامل

Front Left Brake فرامل أمامي أيسر	1	Front Right Brake فرامل أمامي أيمن	2
Rear Left Brake فرامل خلفي أيسر	3	Rear Right Brake فرامل خلفي أيمن	4
Parking Brake Left فرامل اليد الأيسر	5	Parking Brake Right فرامل اليد الأيمن	6

## Comments: التعليقات

None

## INTERIOR

الداخلية

Seat Belt Check فحص حزام الأمان	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل	Steering Wheel Check فحص عجلة القيادة	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة
Instrument Panel Check فحص لوحة العدادات	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة	AC Control تحكم التكييف	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل
Seat Check فحص المقاعد	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل	Interior Upholstery Check فحص التنجيد الداخلي	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة
Headliner Check فحص بطانة السقف	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة	Interior Lighting الإضاءة الداخلية	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل
Glovebox Check فحص صندوق القفازات	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل		

## Comments: التعليقات

ggg

## Terms &amp; Conditions

This certificate shows the test values at time of inspection only. Blackpoint is not responsible for any hidden defects and inspection done according to the traffic law. Validity of this certificate is for the same day only.

Tel: 0526615601 | Email: test@gmail.com | apt 606 odeh tower al nud al qasimia sharjah, sharjah



## EXTERIOR

الخارجية

<b>Headlight Wash</b> غسيل المصابيح الأمامية	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل	<b>Front/Rear Fog Lights</b> أضواء الضباب الأمامية / الخلفية	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة
<b>Turn Signals &amp; Hazard Lights</b> إشارات الانعطاف وأضواء الخطر	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة	<b>Tail Lights</b> المصابيح الخلفية	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل
<b>Mirrors</b> المرايا	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل	<b>Wipers</b> المساحات	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة
<b>Sunroof or Moonroof</b> فتحة السقف	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة	<b>Door Handles</b> مقابض الأبواب	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل
<b>Trunk Interior</b> داخل الصندوق	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل	<b>Spare Tire</b> الإطار الاحتياطي	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل

### Comments: التعليقات:

test

### Terms & Conditions

This certificate shows the test values at time of inspection only. Blackpoint is not responsible for any hidden defects and inspection done according to the traffic law. Validity of this certificate is for the same day only.

Tel: 0526615601 | Email: test@gmail.com | apt 606 odeh tower al nud al qasimia sharjah, sharjah



## MECHANICAL

الميكانيكية

<b>Spring &amp; Shock (Front Left)</b> النايض والصدمة (أمامي) أيسر	Scratch خدش	<b>Spring &amp; Shock (Front Right)</b> النايض والصدمة (أمامي) أيمن	Dent/Crack/Deformation مقعر/شق/تشويه
<b>Spring &amp; Shock (Rear Left)</b> النايض والصدمة (خلفي) أيسر	Repaired/Painted مصلح/مطلبي	<b>Spring &amp; Shock (Rear Right)</b> النايض والصدمة (خلفي) أيمن	Repaired/Painted مصلح/مطلبي
<b>Brake Disc Condition (Front Left)</b> حالة قرص الفرامل (أمامي) أيسر	Dent/Crack/Deformation مقعر/شق/تشويه	<b>Brake Disc Condition (Front Right)</b> حالة قرص الفرامل (أمامي) أيمن	Scratch خدش
<b>Brake Disc Condition (Rear Left)</b> حالة قرص الفرامل (خلفي) أيسر	Scratch خدش	<b>Brake Disc Condition (Rear Right)</b> حالة قرص الفرامل (خلفي) أيمن	Dent/Crack/Deformation مقعر/شق/تشويه
<b>Brake Pad (Front Left)</b> وسادة الفرامل (أمامي) أيسر	Repaired/Painted مصلح/مطلبي	<b>Brake Pad (Front Right)</b> وسادة الفرامل (أمامي) أيمن	Repaired/Painted مصلح/مطلبي
<b>Brake Pad (Rear Left)</b> وسادة الفرامل (خلفي) أيسر	Dent/Crack/Deformation مقعر/شق/تشويه	<b>Brake Pad (Rear Right)</b> وسادة الفرامل (خلفي) أيمن	Scratch خدش
<b>Wheel &amp; Tire (Front Left)</b> العجلة والإطار (أمامي) أيسر	Scratch خدش	<b>Wheel &amp; Tire (Front Right)</b> العجلة والإطار (أمامي) أيمن	Dent/Crack/Deformation مقعر/شق/تشويه
<b>Wheel &amp; Tire (Rear Left)</b> العجلة والإطار (خلفي) أيسر	Repaired/Painted مصلح/مطلبي	<b>Wheel &amp; Tire (Rear Right)</b> العجلة والإطار (خلفي) أيمن	Repaired/Painted مصلح/مطلبي
<b>Tie Rods &amp; Ends</b> قضبان الربط والأطراف	Dent/Crack/Deformation مقعر/شق/تشويه	<b>Control Arm Bushings &amp; Ball Joints</b> جلب أذرع التحكم والمفاصل الكروية	Scratch خدش
<b>Axles &amp; CV Boots</b> المحاور وأغطية CV	Scratch خدش	<b>Engine Splash Shield Check</b> فحص وافي رذاذ المحرك	Dent/Crack/Deformation مقعر/شق/تشويه
<b>Engine &amp; Transmission Mounts</b> حوامل المحرك وناقل الحركة	Repaired/Painted مصلح/مطلبي	<b>Engine Oil Leak</b> تسرب زيت المحرك	Repaired/Painted مصلح/مطلبي
<b>Transmission Oil Leak</b> تسرب زيت ناقل الحركة	Dent/Crack/Deformation مقعر/شق/تشويه	<b>Differential Oil Leak</b> تسرب زيت التفاضلي	Scratch خدش

### Terms & Conditions

This certificate shows the test values at time of inspection only. Blackpoint is not responsible for any hidden defects and inspection done according to the traffic law. Validity of this certificate is for the same day only.

Tel: 0526615601 | Email: test@gmail.com | apt 606 odeh tower al nud al qasimia sharjah, sharjah



Steering Box Oil Leak تسرب زيت صندوق التوجيه	Scratch خدش	AC Compressor Oil Leak تسرب زيت ضاغط التكييف	Dent/Crack/Deformation مقعر/شق/تشويه
Clutch Check فحص القابض	Repaired/Painted مصلح/مطلبي	Black Smoke in Exhaust دخان أسود في العادم	Repaired/Painted مصلح/مطلبي
Blue Smoke in Exhaust دخان أزرق في العادم	Dent/Crack/Deformation مقعر/شق/تشويه	Catalytic Converter System نظام المحول الحفاز	Scratch خدش

Comments: التعليقات

hhhhh