



Ref #	40	Date	16-Aug-2025 12:38 PM
Customer	Anas	VIN #	321600
Vehicle	Toyota Lexus	Model	2020
Color	Red	Mileage	70000
Inspector	Salman Ahmed	Phone	0504321567



64.2/100

Good Condition حالة جيدة  
Overall Rating - التقييم العام

PAINT & BODY

المطلاء والهيكلي

Front Bumper	Plastic	Rear Bumper	Painted
المصد الأمامي	بلاستيك	المصد الخلفي	مطلبي
Left Front Door	Locally Painted	Right Upper Pillar	Scratch
الباب الأمامي الأيسر	مطلبي محلياً	العمود العلوي الأيمن	خدش
Left Inner Rocker Panel	Scratch	Right Inner Rocker Panel	Scratch
اللوحه الداخلية اليسرى	خدش	اللوحه الداخلية اليمنى	خدش
Right Side Skirt	Dent/Crack/Deformation	Rear Wheel Well	Scratch
التنورة الجانبية اليمنى	مقعر/شق/تشويه	بئر العجلة الخلفية	خدش

Comments: التعليقات

None

Terms & Conditions

This certificate shows the test values at time of inspection only. Blackpoint is not responsible for any hidden defects and inspection done according to the traffic law. Validity of this certificate is for the same day only.



## ENGINE

المحرك

Engine Cover غطاء المحرك	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص	Engine Oil and Seals زيت المحرك والأختام	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص
Engine Oil Level مستوى زيت المحرك	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص	Engine Blow-by تسرب المحرك	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص
Engine Knocking/ Running Rough طرق المحرك/عمل غير منتظم	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص	All Visible Belts جميع الأحزمة المرئية	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص
Air Filter Housing بيت فلتر الهواء	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص	Turbo Intercooler Check فحص مبرد التوربو	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص
Turbo General Check فحص عام للتوربو	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة	EGR Valve and Injector Check فحص صمام EGR والحاقن	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل
Fuel System and Leak Check فحص نظام الوقود والتسرب	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة	Engine Coolant Leak Check فحص تسرب سائل تبريد المحرك	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل
Engine Radiator and Shroud رادياتور المحرك والغطاء	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل	Engine Electrical System نظام كهرباء المحرك	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص
Power Steering Pump Check فحص مضخة التوجيه المعزز	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص	Brake Fluid سائل الفرامل	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص
Engine Heat and Sound Insulation عزل الحرارة والصوت للمحرك	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص		

## Comments: التعليقات:

None

## ECU

وحدة التحكم الإلكترونية

ABS/ESP/ESR Electronics إلكترونيات ABS/ESP/ESR	Error Logged تم تسجيل خطأ	AC Electronics إلكترونيات التكييف	Connection Failed فشل في الاتصال
---	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

## Comments: التعليقات:

None

## Terms &amp; Conditions

This certificate shows the test values at time of inspection only. Blackpoint is not responsible for any hidden defects and inspection done according to the traffic law. Validity of this certificate is for the same day only.

Tel: +971526123222 | Email: info@blackpointdxb.com | Al Barsha, Dubai



## INTERIOR

الداخلية

Chassis Number Check فحص رقم الهيكل	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص	Seat Belt Check فحص حزام الأمان	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص
Steering Wheel Check فحص عجلة القيادة	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص	Instrument Panel Check فحص لوحة العدادات	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص
AC Control تحكم التكييف	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص	Radio/Navigation Check فحص الراديو/الملاحة	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل
Window Control Check فحص تحكم النوافذ	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل	Seat Check فحص المقاعد	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص
Interior Upholstery Check فحص التنجيد الداخلي	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة	Headliner Check فحص بطانة السقف	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة
Interior Lighting الإضاءة الداخلية	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل	Rearview Mirror مرآة الرؤية الخلفية	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص
Sun Visor Check فحص واقٍ الشمس	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص	Glovebox Check فحص صندوق القفازات	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص

## Comments: التعليقات:

None

## EXTERIOR

الخارجية

Headlights المصابيح الأمامية	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص	Headlight Wash غسيل المصابيح الأمامية	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص
Front/Rear Fog Lights أضواء الضباب الأمامية/الخلفية	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص	Turn Signals & Hazard Lights إشارات الانعطاف وأضواء الخطر	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل
Tail Lights المصابيح الخلفية	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد يسبب مشاكل	Windows النوافذ	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة
Mirrors المرايا	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة	Wipers المساحات	(Bad) Maintenance Required (سيئ) صيانة مطلوبة
Sunroof or Moonroof فتحة السقف	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص	Door Handles مقابض الأبواب	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص
Horn البوق	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص	Trunk Interior داخل الصندوق	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص
Spare Tire الإطار الاحتياطي	(Good) Passed Inspection (جيد) نجح في الفحص		

## Comments: التعليقات:

None

## Terms &amp; Conditions

This certificate shows the test values at time of inspection only. Blackpoint is not responsible for any hidden defects and inspection done according to the traffic law. Validity of this certificate is for the same day only.

Tel: +971526123222 | Email: info@blackpointdxb.com | Al Barsha, Dubai



## MECHANICAL

الميكانيكية

Spring & Shock (Front Left) النايخ والصدمة (أمامي أيسر)	Scratch خدش	Brake Pad (Front Left) وسادة الفرامل (أمامي أيسر)	Scratch خدش
Wheel & Tire (Front Left) العجلة والإطار (أمامي أيسر)	Dent/Crack/Deformation مقعر/شقق/تشويه	Tie Rods & Ends قضبان الربط والأطراف	Repaired/Painted مصلح/مطللي
Differential Oil Leak تسرب زيت التفاضلي	Dent/Crack/Deformation مقعر/شقق/تشويه	Steering Box Oil Leak تسرب زيت صندوق التوجيه	Dent/Crack/Deformation مقعر/شقق/تشويه

## Comments: التعليقات

None

## Terms &amp; Conditions

This certificate shows the test values at time of inspection only. Blackpoint is not responsible for any hidden defects and inspection done according to the traffic law. Validity of this certificate is for the same day only.

Tel: +971526123222 | Email: info@blackpointdxb.com | Al Barsha, Dubai



## DETAILED VEHICLE IMAGES - صور المركبة المفصلة



### Terms & Conditions

This certificate shows the test values at time of inspection only. Blackpoint is not responsible for any hidden defects and inspection done according to the traffic law. Validity of this certificate is for the same day only.

Tel: +971526123222 | Email: [info@blackpointdxb.com](mailto:info@blackpointdxb.com) | Al Barsha, Dubai