




### InspectionResult

	Id
	UserId
	CarrierId
	UserName
	CarrierInspectionTemplateId
	ResultJson
	Vin
	UnitNo
	IssueCounter
	MechanicSignature
	IsSafeToDrive
	IsByMechanic
	CreatedOn
	ModifiedOn
	StartTime
	EndTime
	ScanId
	Status
	Type
	CorelationId


### InspectionResultScan

	Id
	InspectionResultId
	ScanId


### InspectionIssues

	Id
	InspectionResultId
	InspectionIssuesFixId

### InspectionIssuesFix










	Id
	InspectionItemCode
	OpenBy
	CreatedOn
	ModifiedOn
	IsFixed
	FixedBy
	Value
	Status

### InspectionOccSub






	Id
	InspectionResultId
	CreatedOn
	NoOfAttempts
	Status
	Response



CarrierInspectionTemplate

	Id
	TemplateId
	CarrierId
	UserId
	Version
	JsonContent
	Type
	IsEnabled
	IsChildCheckEnabled





InspectionItemStat

	Id
	Code
	Title
	Description
	IsSafeToDrive

InspectionItemMaster

	Id
	Code
	InspectionSection
	Title
	Description
	Language
	CannedResponses

InspectionStatusMaster

	id
	Code
	Status
	Description