



# OTOTR

Tarafsız, bağımsız, doğrulanabilir oto ekspertiz raporu

## Premium Ekspertiz Raporu

### Rapor Sahibi Nüshası - v1.0

#### RAPOR NO

OTR-2605-0048

#### İŞ EMRİ

WO-2605-118

#### PLAKA

34 OTR 048

#### ŞASİ

VF1\*\*\*\*1109

#### Dijital geçerlilik uyarısı

Bu rapor QR kodu, zaman damgası ve yayın hash değeri ile doğrulanır. El yazısı ile eklenen, ekran görüntüsü olarak değiştirilen veya QR doğrulaması çalışmayan nüshalar geçersiz kabul edilir.

#### ÖN GENEL FOTO

FOTO KODU: IMG-0048-01

#### ALIM KARAR ÖZETİ

##### Kritik ağır işlem bulgusu yok

Alım kararını tek başına engelleyen bulgu görülmedi.

#### PAZARLIK NOTU

##### Sağ arka kapı boyalı

Kaporta boya geçmişi fiyat görüşmesinde dikkate alınmalıdır.

#### SERVİS ÖNERİSİ

##### Akü ve ön fren takip

Periyodik bakımda kontrol önerilir.

#### MARKA / MODEL

Volvo XC40

#### MODEL YILI

2021

#### YAKIT / VİTES

Benzin · Otomatik

#### GİRİŞ / ÇIKIŞ KM

56.725 / 56.728

#### KALİTE SKORU

96/100

Eksik kanıt yok

#### KANIT DURUMU

%100

Foto + ölçüm bağlı

RİSK SEVİYESİ

Orta

2 takip maddesi

Hızlı Sonuç Paneli

müşteri karar ekranı

KAPORTA BOYA

1 boyalı, 1 ezik

TAKİP

MEKANİK

Bakım önerilir

LİMİT İÇİNDE

OBD

Aktif hata yok

TEMİZ

DIŞ SORGULAR

KM tutarlı

QR BAĞLI

Kritik Kapsam ve Doğrulama

| KONTROL       | DURUM      | MÜŞTERİ NOTU                              |
|---------------|------------|-------------------------------------------|
| Airbag paketi | Paket dışı | Yetkili servis kontrolü önerilir.         |
| SBM / Tramer  | Kayıt yok  | Detay QR ile doğrulanır.                  |
| Recall        | Sorgulat   | Üretici/yetkili servis sorumluluğundadır. |
| Garanti       | Teklif var | Kaporta boya şartları son sayfada.        |

Rapor tesliminde anlatılacak özet

- Kaporta boya geçmişi aracın kullanılabilirliğini engelleyen bir ağır işlem göstermiyor.
- İşlemleri noktaların fotoğraf ve ölçüm kanıtları rapora bağlıdır.
- Paket dışı airbag fiziki kontrolü için yetkili servis önerisi yapılmıştır.
- Yayın sonrası değişiklikler yeni revizyon olarak görünür.

RAPOR HASH

8F42-OTR-2605

Yayın kilidi

BAYİ BELGE

HYB-16-OTR

Bursa Nilüfer

TEKNİSYEN

2 uzman

Kaporta + mekanik

TESLİM KANALI

PDF + mobil

SMS/WhatsApp izi



# İş Emri / Araç Kabul

Bayide kalacak nüsha ve rapor sahibi nüshası aynı dosyadan üretilir

## Operasyon Bilgileri

karşılama personeli girişi

### İŞİ AÇAN

Elif Kaya

Müşteri kabul

### ARAÇ KABUL

04.05.2026 · 09:12

### KAPANIŞ

04.05.2026 · 10:48

### PAKET TUTARI

4.900 TL

## Araç Bilgileri

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Plaka         | 34 OTR 048        |
| Şasi no       | VF1****1109       |
| Motor no      | M15ABC53733       |
| Marka / model | Volvo XC40        |
| Yakıt / vites | Benzin / Otomatik |
| Yedek anahtar | Var               |
| Ruhsat aslı   | Görüldü           |

## Müşteri ve Taraflar

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Alıcı            | Nuri Atan<br>0(555) 888 0501 |
| Satıcı           | Buryat Otomotiv              |
| Ruhsat sahibi    | Buryat · Vergi no kayıtlı    |
| Vekil / kullanan | Satıcı temsilcisi            |
| Rapor erişimi    | Alıcı + bayi                 |
| KVKK             | İmzalı                       |

## Rıza, Kapsam ve Beyanlar

| BAŞLIK                             | DURUM      | RAPORA ETKİSİ                                               |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| Yol testi ve cihaz kullanımı onayı | Onaylı     | Fren, süspansiyon, dyno ve OBD testleri yapılabilir.        |
| Airbag kontrol paketi              | Paket dışı | Yetkili servis kontrol uyarısı karar özetine taşındı.       |
| Kriminal inceleme kapsamı          | Dışında    | Şasi/motor no değişim tespiti ekspertiz kapsamı dışındadır. |
| Araç sahibi beyanı                 | Alındı     | Ekspertiz öncesi sağ ön kapı çizik beyan edildi.            |

### Alıcı / vekil

Raporu teslim aldım

### Satıcı / ruhsat sahibi

Beyan ve teslim

**Bayi yetkilisi**

İş emri onayı



# Dış Sorgular ve Uyarılar

Karar özetine taşınan doğrulama katmanı

## SBM / Tramer

### SONUÇ

#### Hasar kaydı bulunmadı

Detay kapsamı sağlayıcı kuralları nedeniyle QR bağlantısı ile gösterilir.

## Kilometre Kontrolü

### SONUÇ

#### Muayene ve giriş km tutarlı

HGS/PTT ve muayene geçmiş karşılaştırması normal.

## Recall / Geri Çağırma

### UYARI

#### Yetkili servisten sorgulatılmalı

Üretici kaynaklı gizli kusur ekspertiz kapsamı dışıdır.

## Garanti / Sigorta Teklifi

### TERCİH

#### Kaporta boya garanti teklifi sunuldu

1 yıl / 1.000 km kapsam şartları rapor sonunda yer alır.

### Önemli kapsam uyarısı

Bu rapor aracın ekspertiz istasyonuna giriş ve çıkış kilometreleri arasındaki gözlem, ölçüm ve cihaz sonuçlarını yansıtır. Paket dışı alanlar ve yetkili servis gerektiren kontroller ayrıca belirtilir.

## Sorgu Kayıtları

| SORGU          | KAYNAK             | DURUM           | KANIT                     |
|----------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Hasar kaydı    | SBM/Tramer         | Kayıt yok       | QR detay bağlantısı       |
| Km kontrol     | Muayene + giriş km | Tutarlı         | Km fotoğrafı + sorgu logu |
| Recall         | Yetkili servis     | Müşteri uyarısı | Karar özetine taşındı     |
| Airbag kapsamı | Paket seçimi       | Paket dışı      | İmzalı kapsam metni       |



# Kaporta - Boya Detaylı Rapor

Sol, üst, sağ ve şasi/podye noktaları

O

Orijinal

B

Boyalı

LB

Lokal boya

D

Değişim

EM

Ezik mevcut

KÇBD

Boya bozmadan düzeltme



## İşlemleri / takip noktaları

| NO | PARÇA         | KOD     | MİKRON    | YORUM                                    |
|----|---------------|---------|-----------|------------------------------------------|
| 29 | Sağ arka kapı | B       | 250 üzeri | Boyalı. Müşteri özetinde pazarlık notu.  |
| 41 | Arka iç panel | O, EM   | -         | Orijinal, ezik mevcut. Fotoğraf eklendi. |
| 55 | Ön tampon     | PP, B   | -         | Plastik parça, boya işlemi mevcut.       |
| 24 | Ön cam        | D       | 21        | Cam değişimi kayıt altına alındı.        |
| 21 | Arka bagaj    | O, KÇBD | 160-200   | Boya bozmadan düzeltme izi.              |

## 0-58 Nokta Seti Kapsam Özeti





# Kaporta - Boya Nokta Listesi I

Otorapor mantığında satır satır görünür kontrol seti

**Okuma standardı:** Her nokta için durum kodu, mikron/sonuç, kanıt tipi ve müşteri raporuna yansıyan kısa yorum ayrı ayrı tutulur. İşlemler nokta fotoğrafsız yayınlanamaz.

## 0-29 Arası Kontrol Noktaları

genel yüzey, alt bölüm, airbag uyarısı, sağ ön/arka

| NO | KONTROL NOKTASI                             | DURUM / KOD | ÖLÇÜM / SONUÇ       | KANIT          | MÜŞTERİ NOTU                            |
|----|---------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 0A | Araç genelinde dolu onarımı mevcut mu?      | Hayır       | -                   | Genel foto     | Genel yüzeyde dolu onarımı bulgusu yok. |
| 0B | Kuş pisliği / boya bozulması mevcut mu?     | Hayır       | -                   | Yakın plan     | Boya bozulması gözlenmedi.              |
| 1  | Sol ön şasi ucu                             | O           | Görsel kontrol      | Foto           | Orijinal yapı korunmuş.                 |
| 2  | Sol ön kapı içi                             | O           | Görsel kontrol      | Foto           | Orijinal.                               |
| 3  | Sağ ön şasi ucu                             | O           | Görsel kontrol      | Foto           | Orijinal yapı korunmuş.                 |
| 4  | Sağ ön kapı içi                             | O           | Görsel kontrol      | Foto           | Orijinal.                               |
| 5  | Araç genelinde dolu hasarı mevcut mu?       | Hayır       | -                   | Genel foto     | Dolu hasarı yok.                        |
| 7  | Airbag hava yastıkları usta kanaati         | Paket dışı  | Servis önerisi      | Rıza metni     | Yetkili servis kontrolü önerilir.       |
| 8  | Araç alt arka kısım fotoğrafı               | Tamam       | Foto eklendi        | Foto           | Alt arka görüntü rapora bağlı.          |
| 9  | Araç alt orta kısım fotoğrafı               | Tamam       | Foto eklendi        | Foto           | Alt orta görüntü rapora bağlı.          |
| 10 | Araç alt ön kısım fotoğrafı                 | Tamam       | Foto eklendi        | Foto           | Alt ön görüntü rapora bağlı.            |
| 11 | Gösterge panelinde airbag ışığı yanıyor mu? | Hayır       | Kontak açık kontrol | Gösterge foto  | Airbag ışığı aktif yanmıyor.            |
| 13 | Sol frangart / sol üst direk                | O           | Görsel kontrol      | Foto           | Orijinal.                               |
| 14 | Sağ frangart / sağ üst direk                | O           | Görsel kontrol      | Foto           | Orijinal.                               |
| 15 | Karalama kağıdı                             | Eklendi     | Fotoğraf eki        | Foto           | Ham kaporta formu arşivde.              |
| 16 | Araç alt tabanı kontrolü                    | O           | Görsel kontrol      | Alt foto       | Orijinal görünüm.                       |
| 17 | Araç fiilen ağır işlemler kategorisinde mi? | Hayır       | Usta görüşü         | İkinci kontrol | Ağır işlem bulgusu yok.                 |
| 18 | Araca kirli halde mi ekspertiz yapıldı?     | Araç temiz  | -                   | Kabul foto     | Kontrol görüşü engellenmedi.            |
| 19 | Sol marşbiyel                               | PP          | Plastik parça       | Foto           | Plastik parça.                          |
| 20 | Sağ marşbiyel                               | PP          | Plastik parça       | Foto           | Plastik parça.                          |
| 21 | Arka bagaj                                  | O, KÇBD     | 160-200 µ           | Foto + mikron  | Boya bozmadan düzeltme izi.             |
| 22 | Arka cam                                    | O           | Cam kodu görüldü    | Foto           | Orijinal cam.                           |
| 23 | Sunroof                                     | Yok         | -                   | Kabul kaydı    | Araçta sunroof yok.                     |
| 24 | Ön cam                                      | D           | 21                  | Foto           | Ön cam değişimi kayıt altına alındı.    |
| 25 | Sağ ön çamurluk                             | O           | 160-200 µ           | Foto + mikron  | Orijinal.                               |
| 26 | Sağ ön kapı                                 | O           | 160-200 µ           | Foto + mikron  | Orijinal.                               |
| 27 | Sağ orta iç direk                           | O           | Görsel kontrol      | Foto           | Orijinal.                               |
| 28 | Sağ arka kapı içi                           | O           | Görsel kontrol      | Foto           | Orijinal.                               |
| 29 | Sağ arka kapı                               | B           | 250 üzeri           | Foto + mikron  | Boyalı; pazarlık notu.                  |



# Kaporta - Boya Nokta Listesi II

Sağ/sol yanlar, podye, kule, şasi, panel ve ek bulgular

## 30-58 Arası Kontrol Noktaları

sol/sağ yan, üst, şasi ve ek bulgular

| NO | KONTROL NOKTASI                         | DURUM / KOD | ÖLÇÜM / SONUÇ          | KANIT         | MÜŞTERİ NOTU                       |
|----|-----------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------------------|
| 30 | Kapı fitil lastikleri ve kapı gergileri | İyi         | Görsel kontrol         | Foto          | Fonksiyon normal.                  |
| 31 | Sağ ön iç direk                         | O           | Görsel kontrol         | Foto          | Orijinal.                          |
| 32 | Sağ arka çamurluk                       | O           | 160-200 µ              | Foto + mikron | Orijinal.                          |
| 33 | Sol arka çamurluk                       | O           | 160-200 µ              | Foto + mikron | Orijinal.                          |
| 34 | Sol arka kapı                           | O           | 160-200 µ              | Foto + mikron | Orijinal.                          |
| 35 | Sol arka kapı içi                       | O           | Görsel kontrol         | Foto          | Orijinal.                          |
| 36 | Sol orta iç direk                       | O           | Görsel kontrol         | Foto          | Orijinal.                          |
| 37 | Sol ön iç direk                         | O           | Görsel kontrol         | Foto          | Orijinal.                          |
| 38 | Sol ön kapı                             | O           | 160-200 µ              | Foto + mikron | Orijinal.                          |
| 39 | Sol ön çamurluk                         | O           | 160-200 µ              | Foto + mikron | Orijinal.                          |
| 40 | Arka havuz içi                          | O           | Görsel kontrol         | Foto          | Orijinal.                          |
| 41 | Arka iç panel                           | O, EM       | Görsel kontrol         | Yakın foto    | Orijinal; ezik mevcut.             |
| 42 | Arka sağ şasi                           | O           | Görsel kontrol         | Foto          | Orijinal.                          |
| 43 | Arka sol şasi                           | O           | Görsel kontrol         | Foto          | Orijinal.                          |
| 44 | Ön panel                                | O           | Görsel kontrol         | Foto          | Orijinal.                          |
| 45 | Sağ ön kule                             | O           | Görsel kontrol         | Foto          | Orijinal.                          |
| 46 | Sol ön kule                             | O           | Görsel kontrol         | Foto          | Orijinal.                          |
| 47 | Sağ ön podye sacı                       | O           | Görsel kontrol         | Foto          | Orijinal.                          |
| 48 | Sol ön podye sacı                       | O           | Görsel kontrol         | Foto          | Orijinal.                          |
| 49 | Sağ ön şasi                             | O           | Görsel kontrol         | Foto          | Orijinal.                          |
| 50 | Sol ön şasi                             | O           | Görsel kontrol         | Foto          | Orijinal.                          |
| 51 | Ön kaput                                | O           | 160-200 µ              | Foto + mikron | Orijinal.                          |
| 52 | Tavan tipi                              | Normal      | Tip kontrolü           | Foto          | Normal tavan.                      |
| 53 | Tavan                                   | O           | 160-200 µ              | Foto + mikron | Orijinal.                          |
| 54 | Arka tampon                             | PP          | Plastik parça          | Foto          | Plastik parça.                     |
| 55 | Ön tampon                               | PP, B       | Plastik parça          | Foto          | Plastik parça, boya işlemi mevcut. |
| 56 | Araçta noktasal ezik / çizik mevcut mu? | Evet        | Yakın plan             | Foto          | Noktasal kozmetik bulgu.           |
| 57 | Tavanda göçük mevcut mu?                | Hayır       | Görsel kontrol         | Foto          | Tavanda göçük yok.                 |
| 58 | Ön panjur                               | Deforme     | Çeki demiri kapağı yok | Foto          | Ön panjurda deformasyon mevcut.    |



# Motor, Mekanik, Airbag ve OBD Satır Kontrol

Teknik istasyonların satır satır müşteri raporu görünümü

## Motor ve Mekanik

| NO  | KONTROL                  | DURUM     | KANIT        | NOT                 |
|-----|--------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| M1  | Motor çalışma sesi       | Normal    | Usta kanaati | Anormal ses yok.    |
| M2  | Motor yağ seviyesi       | İyi       | Görsel       | Seviye uygun.       |
| M3  | Motor yağ kaçağı         | Yok       | Alt foto     | Kaçak görülmedi.    |
| M4  | Soğutma sistemi          | İyi       | Görsel       | Kaçak yok.          |
| M5  | Turbo / emiş hattı       | İyi       | Usta kanaati | Normal.             |
| M6  | Egzoz / emisyon hattı    | İyi       | Görsel       | Kaçak yok.          |
| M7  | Şanzıman çalışması       | İyi       | Yol testi    | Geçişler normal.    |
| M8  | Direksiyon sistemi       | İyi       | Yol testi    | Boşluk yok.         |
| M9  | Fren sistemi genel       | Limit içi | Cihaz        | Fark limit altında. |
| M10 | Süspansiyon / amortisör  | İyi       | Cihaz        | Referans içinde.    |
| M11 | Yürür aksam ses kontrolü | İyi       | Yol testi    | Ses yok.            |
| M12 | Akü sağlık seviyesi      | %72       | Cihaz        | Takip önerilir.     |
| M13 | Lastik diş derinliği     | 5,8 mm    | Ölçüm        | Kullanılabilir.     |
| M14 | Aydınlatma / sinyal      | İyi       | Fonksiyon    | Sorun yok.          |
| M15 | Klima / iç donanım       | İyi       | Fonksiyon    | Çalışıyor.          |

## Airbag, Emniyet ve OBD

| NO | KONTROL                    | DURUM      | KANIT      | NOT                 |
|----|----------------------------|------------|------------|---------------------|
| A1 | Airbag paket kapsamı       | Paket dışı | Rıza       | Servis önerisi var. |
| A2 | Gösterge airbag ışığı      | Yanmıyor   | Foto       | Aktif ışık yok.     |
| A3 | SRS modülü OBD tarama      | Tamam      | OBD ekranı | Aktif hata yok.     |
| A4 | Sürücü airbag kapağı       | Gözlemsel  | Foto       | Söküm yapılmadı.    |
| A5 | Yolcu airbag bölgesi       | Gözlemsel  | Foto       | Söküm yapılmadı.    |
| A6 | Emniyet kemeri uyarısı     | İyi        | Fonksiyon  | Uyarı çalışıyor.    |
| A7 | Kemer gergi / pretensioner | OBD        | OBD        | Aktif hata yok.     |
| O1 | ECM motor kontrol modülü   | Tamam      | OBD        | Aktif hata yok.     |
| O2 | TCM şanzıman modülü        | Tamam      | OBD        | Aktif hata yok.     |
| O3 | ABS / ESC modülü           | Tamam      | OBD        | Aktif hata yok.     |
| O4 | BMS akü yönetimi           | Geçmiş     | OBD        | Düşük voltaj kaydı. |
| O5 | Gösterge / km okunurluğu   | Tamam      | Foto + OBD | Km okunur.          |
| O6 | Merkezi elektronik modül   | Tamam      | OBD        | Aktif hata yok.     |
| O7 | Klima / konfor modülü      | Tamam      | OBD        | Aktif hata yok.     |

### Airbag kapsam uyarısı

Bu raporda airbag fiziki söküm paketi uygulanmamıştır. Elektronik taramada aktif SRS hatası görülmemiştir; fiziki airbag doğrulaması için yetkili servis kontrolü önerilir.



# Teknik Testler

Fren, süspansiyon, yanal kayma, dyno, OBD ve mekanik kontrol

## Cihaz Ölçümleri

| TEST            | SONUÇ    | REFERANS      | DURUM  |
|-----------------|----------|---------------|--------|
| Ön fren farkı   | %4       | %25 altı      | İyi    |
| Arka fren farkı | %8       | %25 altı      | İyi    |
| El freni farkı  | %18      | %50 altı      | Takip  |
| Yanal kayma     | 0,4 m/km | Kabul aralığı | İyi    |
| Dyno güç        | 118 kw   | Ruhsat 120 kw | Normal |

## OBD / Elektronik

| MODÜL     | DURUM  | NOT                        |
|-----------|--------|----------------------------|
| ECM       | Tamam  | Motor kontrol              |
| TCM       | Tamam  | Şanzıman                   |
| SRS       | Tamam  | Airbag elektronik hata yok |
| ABS / ESC | Tamam  | Fren güvenlik              |
| BMS       | Geçmiş | Düşük voltaj kaydı         |

## Mekanik Kontrol Checklist

### MOTOR

İyi

Yağ kaçağı görülmedi.

### ŞANZIMAN

İyi

Vites geçişleri normal.

### AKÜ

%72

Takip önerilir.

### LASTİK

5,8 mm

Ortalama diş derinliği.

### YÜRÜR AKSAM

İyi

Ses/titreşim yok.

### DİREKSİYON

İyi

Limit içinde.

### SOĞUTMA

İyi

Kaçak görülmedi.

### ALT TABAN

Orijinal

Fotoğraflar eklendi.





# Fotoğraf ve Kanıt Albümü

Rapor maddelerine bağlı görsel kanıtlar

Ön genel

Sağ arka kapı boya

Mikron cihaz ekranı

Km göstergesi

Ruhsat

Alt ön kısım

Alt orta kısım

Alt arka kısım

OBD ekranı

Fren test çıktısı

Karalama kağıdı

## Kanıt Tamamlık Kontrolü

| KANIT                    | ZORUNLULUK                   | DURUM | BAĞLI RAPOR MADDESİ        |
|--------------------------|------------------------------|-------|----------------------------|
| İşlemler parça fotoğrafı | B, D, EM, KÇBD               | Tamam | Kaporta 29, 41, 55, 24, 21 |
| Mikron cihaz ekranı      | Boyali/lokal boyalı parçalar | Tamam | Sağ arka kapı              |
| Alt ön/orta/arka foto    | Alt taban kontrolü           | Tamam | Kaporta 8, 9, 10, 16       |
| İmza ve rıza             | Yayın öncesi                 | Tamam | İş emri ve hukuk nüshası   |



# Özet Usta Görüşleri

Teknik ham nottan müşteri diline çevrilmiş sonuç

## Usta Görüşü

| ALAN         | TEKNİK NOT                                               | MÜŞTERİ ANLATIMI                                                                                                                 | ÖNEM   |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kaporta boya | Sağ arka kapı boyalı, arka iç panel ezik mevcut.         | Araçta kullanım güvenliğini doğrudan etkileyen ağır işlem bulgusu görülmedi; boya geçmiş fiyat görüşmesinde dikkate alınmalıdır. | Önemli |
| Airbag       | Elektronik aktif hata yok. Paket fiziki söküm içermiyor. | Airbag fiziki kontrolü yetkili servis veya ilgili paket kapsamında ayrıca yaptırılmalıdır.                                       | Uyarı  |
| Mekanik      | Motor sesi normal, akü takip, fren limit içinde.         | Periyodik bakımda akü ve fren diskleri kontrol ettirilmelidir.                                                                   | Takip  |
| OBD          | Aktif hata yok, BMS geçmiş düşük voltaj.                 | Elektronik sistemlerde aktif arıza görülmedi; geçmiş voltaj kaydı bilgi amaçlıdır.                                               | Bilgi  |

### Yayın kuralı

Usta ham notu müşteriye doğrudan verilmez. Sistem, teknik bulguyu standart müşteri diliyle açıklar; riskli ifadeler şube müdürü ve kalite onayı ister.

### Kaporta/Boya Uzmanı

Kadir Baş

### Mekanik Uzmanı

Ergün Narlıdere

### Şube Müdürü

Yayın onayı



# Garanti, Hukuk ve Teslim

Rapor geçerliliği, kapsam ve teslim kanıtı

## Garanti Kapsam Özeti

### TEMİNAT

#### Kaporta boya değer kaybı

Eksik/hatalı tespit kaynaklı kapsam.

### SÜRE / KM

#### 1 yıl / 1.000 km

Hangisi önce dolarsa.

### ŞART

#### Aynı gün noter satışı

Alıcı adına satış gerçekleşmelidir.

## Önemli Hukuki Uyarılar

Bu rapor bilirkişi veya kriminal inceleme raporu değildir; şasi/motor no değişim tespiti kapsam dışıdır.

Rapor, ekspertiz merkezine giriş ve çıkış kilometreleri arasındaki verileri yansıtır.

Paket dışı kontroller, airbag fiziki sökülüm ve yetkili servis gerektiren işlemler ayrıca belirtilir.

Yayın sonrası yapılan her değişiklik yeni revizyon olarak saklanır ve eski nüsha geçerlilik kontrolünde görünür.

## Teslim Kanıtı

SMS / WhatsApp

Gönderildi

PDF link

report.ototr.test/OTR-2605-0048

Mobil arşiv

Aktif

## Rapor Nüshaları

Müşteri nüshası

Karar + teknik detay

Bayi nüshası

İş emri + ödeme + imza

Hukuk nüshası

Rıza + revizyon + kapsam

### Müşteri

Rapor anlatımı yapıldı

### Bayi yetkilisi

Teslim ve doğrulama

### OTOTR kalite

Yayın hash onayı