



# OTOTR

Tarafsız, bağımsız, doğrulanabilir oto ekspertiz raporu

## Premium Ekspertiz Raporu

### Rapor Sahibi Nüshası - v1.0

#### RAPOR NO

OTR-2605-0048

#### İŞ EMRİ

WO-2605-118

#### PLAKA

34 OTR 048

#### ŞAŞİ

VF1\*\*\*\*1109

#### Dijital geçerlilik uyarısı

Bu rapor QR kodu, zaman damgası ve yayın hash değeri ile doğrulanır. El yazısı ile eklenen, ekran görüntüsü olarak değiştirilen veya QR doğrulaması çalışmayan nüshalar geçersiz kabul edilir.

#### ÖN GENEL FOTO

#### ALIM KARAR ÖZETİ

##### Kritik ağır işlem bulgusu yok

Alım kararını tek başına engelleyen bulgu görülmedi.

#### PAZARLIK NOTU

##### Sağ arka kapı boyalı

Kaporta boya geçmişi fiyat görüşmesinde dikkate alınmalıdır.

#### SERVİS ÖNERİSİ

##### Akü ve ön fren takip

Periyodik bakımda kontrol önerilir.

#### MARKA / MODEL

Volvo XC40

#### MODEL YILI

2021

#### YAKIT / VİTES

Benzin · Otomatik

#### GİRİŞ / ÇIKIŞ KM

56.725 / 56.728

Hızlı Sonuç Paneli

müşteri karar ekranı

**KAPORTA BOYA****1 boyalı, 1 ezik****TAKİP****MEKANİK****Bakım önerilir****LİMİT İÇİNDE****OBD****Aktif hata yok****TEMİZ****DIŞ SORGULAR****KM tutarlı****OB BAĞLI**



# İş Emri / Araç Kabul

Bayide kalacak nüsha ve rapor sahibi nüshası aynı dosyadan üretilir

## Operasyon Bilgileri

karşılama personeli girişi

### İŞİ AÇAN

Elif Kaya

Müşteri kabul

### ARAÇ KABUL

04.05.2026 · 09:12

### KAPANIŞ

04.05.2026 · 10:48

### PAKET TUTARI

4.900 TL

## Araç Bilgileri

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Plaka         | 34 OTR 048        |
| Şasi no       | VF1****1109       |
| Motor no      | M15ABC53733       |
| Marka / model | Volvo XC40        |
| Yakıt / vites | Benzin / Otomatik |
| Yedek anahtar | Var               |
| Ruhsat aslı   | Görüldü           |

## Müşteri ve Taraflar

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Alıcı            | Nuri Atan<br>0(555) 888 0501 |
| Satıcı           | Buryat Otomotiv              |
| Ruhsat sahibi    | Buryat · Vergi no kayıtlı    |
| Vekil / kullanan | Satıcı temsilcisi            |
| Rapor erişimi    | Alıcı + bayi                 |
| KVKK             | İmzalı                       |

## Rıza, Kapsam ve Beyanlar

| BAŞLIK                             | DURUM      | RAPORA ETKİSİ                                               |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| Yol testi ve cihaz kullanımı onayı | Onaylı     | Fren, süspansiyon, dyno ve OBD testleri yapılabilir.        |
| Airbag kontrol paketi              | Paket dışı | Yetkili servis kontrol uyarısı karar özetine taşındı.       |
| Kriminal inceleme kapsamı          | Dışında    | Şasi/motor no değişim tespiti ekspertiz kapsamı dışındadır. |
| Araç sahibi beyanı                 | Alındı     | Ekspertiz öncesi sağ ön kapı çizik beyan edildi.            |

### Alıcı / vekil

Raporu teslim aldım

**Satıcı / ruhsat sahibi**

Beyan ve teslim

**Bayi yetkilisi**

İş emri onayı



# Dış Sorgular ve Uyarılar

Karar özetine taşınan doğrulama katmanı

## SBM / Tramer

### SONUÇ

#### Hasar kaydı bulunmadı

Detay kapsamı sağlayıcı kuralları nedeniyle QR bağlantısı ile gösterilir.

## Kilometre Kontrolü

### SONUÇ

#### Muayene ve giriş km tutarlı

HGS/PTT ve muayene geçmiş karşılaştırması normal.

## Recall / Geri Çağırma

### UYARI

#### Yetkili servisten sorgulatılmalı

Üretici kaynaklı gizli kusur ekspertiz kapsamı dışıdır.

## Garanti / Sigorta Teklifi

### TERCİH

#### Kaporta boya garanti teklifi sunuldu

1 yıl / 1.000 km kapsam şartları rapor sonunda yer alır.

### Önemli kapsam uyarısı

Bu rapor aracın ekspertiz istasyonuna giriş ve çıkış kilometreleri arasındaki gözlem, ölçüm ve cihaz sonuçlarını yansıtır. Paket dışı alanlar ve yetkili servis gerektiren kontroller ayrıca belirtilir.

## Sorgu Kayıtları

| SORGU          | KAYNAK             | DURUM           | KANIT                     |
|----------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Hasar kaydı    | SBM/Tramer         | Kayıt yok       | QR detay bağlantısı       |
| Km kontrol     | Muayene + giriş km | Tutarlı         | Km fotoğrafı + sorgu logu |
| Recall         | Yetkili servis     | Müşteri uyarısı | Karar özetine taşındı     |
| Airbag kapsamı | Paket seçimi       | Paket dışı      | İmzalı kapsam metni       |



# Kaporta - Boya Detaylı Rapor

Sol, üst, sağ ve şasi/podye noktaları

**O**

Orijinal

**B**

Boyalı

**LB**

Lokal boya

**D**

Değişim

**EM**

Ezik mevcut

**KÇBD**

Boya bozmadan düzeltme



## İşlemler / takip noktaları

| NO | PARÇA         | KOD            | MİKRON    | YORUM                                    |
|----|---------------|----------------|-----------|------------------------------------------|
| 29 | Sağ arka kapı | <b>B</b>       | 250 üzeri | Boyalı. Müşteri özetinde pazarlık notu.  |
| 41 | Arka iç panel | <b>O, EM</b>   | -         | Orijinal, ezik mevcut. Fotoğraf eklendi. |
| 55 | Ön tampon     | <b>PP, B</b>   | -         | Plastik parça, boya işlemi mevcut.       |
| 24 | Ön cam        | <b>D</b>       | 21        | Cam değişimi kayıt altına alındı.        |
| 21 | Arka bagaj    | <b>O, KÇBD</b> | 160-200   | Boya bozmadan düzeltme izi.              |

## 0-58 Nokta Seti Kapsam Özeti

### GENEL YÜZEY

**0, 5, 56, 57**

Dolu, ezik, göçük, boya bozulması.

### SOL TARAF

**33-39, 13, 37**

Çamurluk, kapı, direk, frangart.

### SAĞ TARAF

**25-32, 14, 31**

Çamurluk, kapı, direk, fitil.





# Teknik Testler

Fren, süspansiyon, yanal kayma, dyno, OBD ve mekanik kontrol

## Cihaz Ölçümleri

| TEST            | SONUÇ    | REFERANS      | DURUM  |
|-----------------|----------|---------------|--------|
| Ön fren farkı   | %4       | %25 altı      | İyi    |
| Arka fren farkı | %8       | %25 altı      | İyi    |
| El freni farkı  | %18      | %50 altı      | Takip  |
| Yanal kayma     | 0,4 m/km | Kabul aralığı | İyi    |
| Dyno güç        | 118 kw   | Ruhsat 120 kw | Normal |

## OBD / Elektronik

| MODÜL     | DURUM  | NOT                        |
|-----------|--------|----------------------------|
| ECM       | Tamam  | Motor kontrol              |
| TCM       | Tamam  | Şanzıman                   |
| SRS       | Tamam  | Airbag elektronik hata yok |
| ABS / ESC | Tamam  | Fren güvenlik              |
| BMS       | Geçmiş | Düşük voltaj kaydı         |

## Mekanik Kontrol Checklist

### MOTOR

İyi

Yağ kaçağı görülmedi.

### ŞANZIMAN

İyi

Vites geçişleri normal.

### AKÜ

%72

Takip önerilir.

### LASTİK

5,8 mm

Ortalama diş derinliği.

### YÜRÜR AKSAM

İyi

Ses/titreşim yok.

### DİREKSİYON

İyi

Limit içinde.

### SOĞUTMA

İyi

Kaçak görülmedi.







# Fotoğraf ve Kanıt Albümü

Rapor maddelerine bağlı görsel kanıtlar

Ön genel

Sağ arka kapı boya

Mikron cihaz ekranı

Km göstergesi

Ruhsat

Alt ön kısım

Alt orta kısım

Alt arka kısım

OBD ekranı

Fren test çıktısı

Karalama kağıdı

## Kanıt Tamamlık Kontrolü

| KANIT                   | ZORUNLULUK                   | DURUM | BAĞLI RAPOR MADDESİ        |
|-------------------------|------------------------------|-------|----------------------------|
| İşlemli parça fotoğrafı | B, D, EM, KÇBD               | Tamam | Kaporta 29, 41, 55, 24, 21 |
| Mikron cihaz ekranı     | Boyalı/lokal boyalı parçalar | Tamam | Sağ arka kapı              |
| Alt ön/orta/arka foto   | Alt taban kontrolü           | Tamam | Kaporta 8, 9, 10, 16       |
| İmza ve rıza            | Yayın öncesi                 | Tamam | İş emri ve hukuk nüshası   |

Fotoğraf silinirse rapor revizyonu kalite onayına düşer.



# Özet Usta Görüşleri

Teknik ham nottan müşteri diline çevrilmiş sonuç

## Usta Görüşü

| ALAN         | TEKNİK NOT                                                 | MÜŞTERİ ANLATIMI                                                                                                                 | ÖNEM   |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kaporta boya | Sağ arka kapı boyalı, arka iç panel ezik mevcut.           | Araçta kullanım güvenliğini doğrudan etkileyen ağır işlem bulgusu görülmedi; boya geçmiş fiyat görüşmesinde dikkate alınmalıdır. | Önemli |
| Airbag       | Elektronik aktif hata yok. Paket fiziki sökülüm içermiyor. | Airbag fiziki kontrolü yetkili servis veya ilgili paket kapsamında ayrıca yaptırılmalıdır.                                       | Uyarı  |
| Mekanik      | Motor sesi normal, akü takip, fren limit içinde.           | Periyodik bakımda akü ve fren diskleri kontrol ettirilmelidir.                                                                   | Takip  |
| OBD          | Aktif hata yok, BMS geçmiş düşük voltaj.                   | Elektronik sistemlerde aktif arıza görülmedi; geçmiş voltaj kaydı bilgi amaçlıdır.                                               | Bilgi  |

### Yayın kuralı

Usta ham notu müşteriye doğrudan verilmez. Sistem, teknik bulguyu standart müşteri diliyle açıklar; riskli ifadeler şube müdürü ve kalite onayı ister.

### Kaporta/Boya Uzmanı

Kadir Baş

### Mekanik Uzmanı

Ergün Narlıdere

### Şube Müdürü

Yayın onayı



# Garanti, Hukuk ve Teslim

Rapor geçerliliği, kapsam ve teslim kanıtı

## Garanti Kapsam Özeti

### TEMİNAT

#### Kaporta boya değer kaybı

Eksik/hatalı tespit kaynaklı kapsam.

### SÜRE / KM

#### 1 yıl / 1.000 km

Hangisi önce dolarsa.

### ŞART

#### Aynı gün noter satışı

Alıcı adına satış gerçekleşmelidir.

## Önemli Hukuki Uyarılar

Bu rapor bilirkişi veya kriminal inceleme raporu değildir; şasi/motor no değişim tespiti kapsam dışıdır.

Rapor, ekspertiz merkezine giriş ve çıkış kilometreleri arasındaki verileri yansıtır.

Paket dışı kontroller, airbag fiziki sökülüm ve yetkili servis gerektiren işlemler ayrıca belirtilir.

Yayın sonrası yapılan her değişiklik yeni revizyon olarak saklanır ve eski nüsha geçerlilik kontrolünde görünür.

## Teslim Kanıtı

SMS / WhatsApp

Gönderildi

PDF link

report.ototr.test/OTR-2605-0048

Mobil arşiv

Aktif

## Rapor Nüshaları

Müşteri nüshası

Karar + teknik detay

Bayi nüshası

İş emri + ödeme + imza

Hukuk nüshası

Rıza + revizyon + kapsam

### Müşteri

Rapor anlatımı yapıldı

### Bayi yetkilisi

Teslim ve doğrulama

### OTOTR kalite

Yayın hash onayı

