



MeMelhoria de Qualidade - FTTH Endereço: Rua Procópio, 554 - Mesquita Atividade: Instalação de braço extensor Status: NOK







Melhoria de Qualidade - FTTH
Endereço: Av. Dr. Arruda Negreiros 1545 Nova Iguaçu
Atividade: Instalação de braço extensor
Status: NOK

- ALÇA FORA DO PADRÃO





Melhoria de Qualidade - FTTH
Endereço: Av. Dr. Arruda Negreiros 1735 Nova Iguaçu
Atividade: Instalação de braço extensor
Status: NOK

- FALTA ISOLADOR





Melhoria de Qualidade - FTTH Endereço: Av. Goiânia 47 - Nova Iguaçu Atividade: Instalação de braço extensor Status: NOK

- ALÇA FORA DO PADRÃO





Melhoria de Qualidade - FTTH Endereço: Rua Aroeira 86 - Nova Iguaçu Atividade: Instalação de braço extensor Status: NOK


- ALÇA FORA DO PADRÃO





Melhoria de Qualidade - FTTH Endereço: Av. Goiânia 139 - Nova Iguaçu Atividade: Instalação de braço extensor Status: NOK

- FALTA PLAQUETA





Melhoria de Qualidade - FTTH Endereço: Rua Vênus, 237 - Mesquita Atividade: Instalação de braço extensor Status: NOK

- FITA BAP MÁ EQUIPADA - CORDOALHA NÃO FIXADA NO BRAÇO EXTENSOR







Melhoria de Qualidade - FTTH Endereço: Rua Saturno, 390 - Mesquita Atividade: Instalação de braço extensor Status: NOK





Melhoria de Qualidade - FTTH Endereço: Rua Poligonal, 115 - Mesquita Atividade: Instalação de braço extensor Status: NOK





Melhoria de Qualidade - FTTH Endereço: Rua Poligonal, 115 - Mesquita Atividade: Instalação de braço extensor Status: NOK

