【 가상 서식 5 】

사업장 현황 및 개선 계획 사진대지

2026 소상공인 매장 환경개선 지원사업

■ 사업장 내·외부 현황



외부: 도로 맞은편 정면 / 문구점 간판 확인 구도

AI로 생성한 테스트용 사진
실제 매장 촬영 아님



내부: 문구 진열 통로에서 천장 조명을 확인하는 구도

AI로 생성한 테스트용 사진
실제 매장 촬영 아님

■ 개선할 부분 및 상세 설명

구분	현재 상태	개선 계획
외부 간판	표면 변색 및 안내 글자 식별 저하	기존 간판 철거 및 문구점 LED 간판 설치
내부 조명	진열 통로의 고르지 않은 밝기	천장 LED 조명 8개 교체
배선 점검	사진만으로 상태를 판정할 수 없음	별도 점검 후 정비 범위 확인

※ 사진은 두 개의 별도 생성 장면입니다. 실제 촬영일·GPS 정보가 없으며 현장 상태 또는 공사 결과를 증명하지 않습니다.