현장 위치·볼편 사진대지

접근환경 개선 기록 · 04	AI 생성 현황 예시 / 실제 현장·촬영·시공 증거 아님

현장 예시 이미지



위치·치수 조사 메모

위치	확인 항목
출입구	폭·단차 실측
서가 사이	유효 통로폭
안내판	높이·고정방식
허가	임대인 확인

사진은 치수를 판독하거나 시공 권한을 입증하지 않습니다. 실제 실측과 동의가 선행되어야 합니다.

사진과 계획의 연결

현황 항목	계획된 확인	
출입구	작은 단차가 있는 입구	치수·설치 방식·권한 확인 후 설치
서가 사이	입구 주변 진열대 동선이 좁음	진열대 재배치와 통행 경로 정리
안내	서가 구분 표시 개선 필요	큰 글자 안내판 6개 제작

AI 생성 현황 예시. 실제 사업장·촬영일·실비 상태·시공 결과를 증명하지 않습니다.