


LIGNE N°1



LIGNE N°2



LIGNE N°3



NOTA Pour le détail de la pose de la zone test voir dessin TV 845

1

MÉTRO DE MEXICO

ECH 0,005	ZONES TEST LIGNES N° 1. 2 et 3 PLANS DE SITUATION	DATE 29 Juin 1970 DESS PETITPAS VERIF FRANÇOIS

S.T.C.
Departamento de Vias y Estructuras
Seccion de Mantenimiento de Vias

L'Ingénieur en Chef

Ingénieur Chef de division

MODIFICATIONS

I.STME
SOFRETU S.G.T.E.

TV 844