CERTIFICADO

DE CUMPLIMIENTO



Certificado No. CERT-MAQ-EMX-005-22

Actuando dentro del marco de la condiciones de generales que regulan esta rama de la sociedad certifica que la:

Grúa Hidráulica Tipo Titán Marca Manitex, Modelo 30100, No. De Serie 31315, Capacidad de Carga 30 Ton.

Ha sido inspeccionada en Tepotzotlán, Edo. De México, bajo los criterios aplicables en la oferta de servicios que gobiernan la misión confiada de **World Register**, **S.A. de C.V.**, La cual aprobó la inspección física y se revisaron las especificaciones del Fabricante y del equipo de acuerdo a los Códigos y Normas aplicables ASME B30.5.

Este certificado avala la utilización de este equipo durante 1 año, a partir de su fecha de inspección, siempre y cuando sea respetado su programa de mantenimiento de acuerdo a las indicaciones del fabricante y registro en su bitácora correspondiente.

Propietario: Luis Alberto Gómez Monjaras.

Fecha de emisión: 16 Marzo 2022

Fecha de revalidación: 16 Marzo 2023



Este Certificado tiene un periodo de validez de un año para la grúa arriba mencionada, siempre y cuando sea cumplido al 100% el programa de Mantenimiento de acuerdo a las especificaciones del fabricante, que no sea modificado el equipo, es responsabilidad del operador el mal uso de la unidad.



World Register S. A. de C. V.

BUSINESS CERTIFICATION SERVICES

Calle Paseo de la Ceiba con esquina la Pigua número 102 interior 202, Colonia Primero de Mayo C.P. 86190 Villahermosa Tabasco Tel. (993)3524257 www.wrregister.com

REPORTE DE INSPECCIÓN DE:

Grúa Hidráulica Tipo Titán Marca Manitex, Modelo 30100, No. De Serie 31315, Capacidad de Carga 30 Ton.

RI-MAQ-EMX-3031-22

1. Identificación y Datos Generales

Cliente: Luis Alberto Gómez Monjaras.

Lugar de Inspección: Tepotzotlán, Edo. De México.

Fecha de Inspección: 16 Marzo 2022. Próxima Inspección: 16 Marzo 2023.

2. Personal Involucrado

NO.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	PUESTO
01	Por parte de WR	Ing. Mario Rosas Obregón.	Inspector

3. Objetivo:

Verificar el correcto funcionamiento de Grúa Hidráulica Tipo Titán Marca Manitex, Modelo 30100, No. De Serie 31315, Capacidad de Carga 30 Ton.

4. Alcance:

a) Verificación y Revisión de los programas de Mantenimiento, así como la Bitácora del Equipo

b) Revisión Física de la Unidad (Equipo) a fin de constatar el buen estado general.

c) Revisión de Mecanismos y Dispositivos de Seguridad.

d) Verificación del Funcionamiento de cada uno de los Componentes del Equipo. WORLD REGISTER

e) Prueba de Carga del Equipo.

WORLD REGISTER CERTIFICATION SERVICES MÉXICO



World Register S. A. de C. V.

BUSINESS CERTIFICATION SERVICES

Calle Paseo de la Ceiba con esquina la Pigua número 102 interior 202, Colonia Primero de Mayo C.P. 86190 Villahermosa Tabasco Tel. (993)3524257 www.wrregister.com

5. Descripción de Actividades de Inspección:

Se realizaron las siguientes Pruebas de Funcionamiento:

Los valores de las pruebas de carga están basados en la Tabla de Capacidad del fabricante.

6. Documentos revisados Durante la Inspección:

TITULO	No. DE REFERENCIA	REV.	APROBADO	FECHA
Mobile and Locomotive Crane	ASME B30.5		ASME	2011
Procedimiento de Certificación de Grúas y Equipos de Levante	P-CE-01	02	WR	2019

7. Resultados

Inspección visual a todos los componentes de la grúa del sistema hidráulico.

Se midió la altura del contra peso (prueba de carga) para verificar algún descenso en el gato hidráulico, con resultados satisfactorios.

Se verificó el enrollado del malacate principal y el cable de acero.

Se verificó el correcto funcionamiento del bloque del anti block.

Se verificó las poleas, estructura del brazo y estado físico del cable de acero.

Pruebas de funcionamiento, movimientos de la grúa girando 180° en el sentido de las manecillas del reloj y contrarias; verificación de funcionamiento del torna mesa.

Se verificó la extensión al 100% de la pluma

Pruebas de carga realizadas de acuerdo a la Tabla de Capacidades de la grúa de acuerdo al Código ASME B30.5

Se verifico visualmente el estado Físico del gancho principal.

Se verificó visualmente el estado físico de los estabilizadores.





World Register S. A. de C. V.
BUSINESS CERTIFICATION SERVICES
Calle Paseo de la Ceiba con esquina la Pigua número 102 interior 202,
Colonia Primero de Mayo C.P. 86190 Villahermosa Tabasco
Tel. (993)3524257 www.wrregister.com

8. Lista de Verificación General del Equipo

CARACTI	ERÍSTICAS GENERALES
Tipos	☐ Sobre Neumáticos ☐ Sobre Camión ☐ Sobre Orugas ☐ Titán
Características	
Diagramas del Área de Trabajo	☐ Giro a 360° ☐ Giro a 180° ☐ Sobre Anclajes ☐ Sobre Neumáticos ☐ Arco Definido ☐ Sobre Orugas

REFERENCIAS	DE LA PLUMA	DE LA GRUA			
Tipo de Pluma	☐ Brazo Articulado ☑ Hidráulica ☐ Estructural				
	Base/ Funda				
	Longitud Mínima*	Longitud Máxima			
Pluma Hidráulica/	ft	ft			
Telescópica	☐ Media ☐ Voladiza (3 Secciones)	☐ Media Interna☐ Media Externa☐ Voladiza☐ (4 Secciones)			
Pluma Estructural/ Celosia	Longitud Instalada durante la Prueba	Longitud Máxima*			
	No Aplica	No Aplica			
	☐ Media Interna ☐ Media Central ☐ Media Externa ☐ Voladiza (5 Secciones)	☐ Biplegable ☐ Telescópico ☐ Longitud Fija ☐ Pluma Estructural (Aguilón/ Pluma/ Estructural)			

(*)) 1	٧a	or	con	base	en	la	Tabla	de	Capacidades.
---	----	-----	----	----	-----	------	----	----	-------	----	--------------

	ESTABILIZADORES/ BRESTANTES
Tipo de Estabilizador	☐ Viga y Cilindro (Doble Acción) ☐ Telescopios Oblicuos ☐ Cantilliver ☑ Estabilizadores
Posición de Estabilizadores	Retraídos (0%) Extendidos (50%) Extendidos (100%) Sobre Neumáticos Sobre Orugas
Cabrestantes/ Tambores	☐ Tambor Principal ☐ Tambor Auxiliar ☐ Pendantes
	☐ Una Velocidad ☑ Dos Velocidades ☐ Tres Velocidades

CAPACIDAD	DE CAR	SA NOMIN		
Tipo de Pluma	☐ Brazo ☑ Hidráu ☐ Estruc			
Valor Nominal con	Radio		itud de la luma	
base en la Tabla	15 fts		45 ft	
de Estabilizadores al 100% anclados	Angulo		Capacidad Ton/ Métrica	
	70 °	5	Ton.	
REFERENCIAS	ALCOHOL: NAME OF TAXABLE PARTY.	The second secon		
REFERENCIAS	ALCOHOL: NAME OF TAXABLE PARTY.	Articulado	GRUA	
Тіро	⊠ Hidrái □ Estruc	ılica		
Tipo Construcción		ılica		
		ulica ctural	Pendante	
Construcción	Estruc	ulica ctural	Pendante No Aplica	
Construcción Tambor/ Cabrestante	Principal	Auxiliar	Pendante No Aplica	



World Register S. A. de C. V. BUSINESS CERTIFICATION SERVICES

Calle Paseo de la Ceiba con esquina la Pigua número 102 interior 202, Colonia Primero de Mayo C.P. 86190 Villahermosa Tabasco Tel. (993)3524257 www.wrregister.com

9. Lista de Verificación para la inspección del Equipo

C	NC	NE	VO
Cumple	No Cumple	No Existe	Ver Observaciones

INFORMACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN

Radio	Longitud de Pluma	Angulo	Peso de la Carga
15 fts	45 ft	70 °	5 Ton.

DESCRIPCIÓN	C	NC	NE	VO
I.1. Estado General del Chasis y de la Estructura.	X			
I.2. Estabilizadores.	X			
I.3. Medios de Frenado en Parada.	X			
I.4. Contrapesos.			X	

MOTORES, CADENAS Y CABLES, LIMITADORES DE CARRERA

DESCRIPCIÓN	С	NC	NE	VO
II.1 Protección de los Elementos Móviles			X	
II.2 Caídas de Objetos.			X	
II.3 Estado de los Ganchos y Aparejos de Maniobra.	X			
II.4 Estado de los Cables y Ajustadores.	X			
II.5 Estado de los Frenos.	X			
II.6 Estado de los Mecanismos.	X			
II.7 Limitadores de Velocidad.	X			
II.8 Limitadores de Carrera y Traslación:			X	
Limitadores de Realza.			X	
Limitadores de Levantamiento.			X	
Limitadores de Orientación.			X	
II.9 Limitadores de Carga.	X			
II.10 Limitadores de Momento de Volteo	X			
II.11 Estado de las Poleas.	X			
II.12 Aparatos de Presión (Compresor).			Х	
II.13 Enrollamiento de los Cables del Malacate.	X			
II.14 Dispositivos Antichoques.	X			
II.15 Otros Dispositivos de Seguridad (extintor).	X			
II.16 Funcionamiento de Instrumentos de Tablero en Cabina.			_ X	\
II.17 Sistema Hidráulico (para giro grúa).	X	1.11	3/	
II.18 Estado General del Motor de Combustión Interna: Grúa/Camión.	X	11111		
II.19 Pintura General.	X	W 4 4 8 1 A	WILD	

WORLD REGISTER CERTIFICATION SERVICES MÉXICO



World Register S. A. de C. V. BUSINESS CERTIFICATION SERVICES

Calle Paseo de la Ceiba con esquina la Pigua número 102 interior 202, Colonia Primero de Mayo C.P. 86190 Villahermosa Tabasco Tel. (993)3524257 www.wrregister.com

10. Conclusiones

Después de haber realizado la inspección y prueba de funcionamiento, Se concluye que mecánicamente la grúa/ equipo cumple con los requisitos del Fabricante y la Norma ASME B30.5.-2011

Se emite el certificado Número CERT-MAQ-EMX-005-22 con validez de un Año, además World Register, S.A de C.V., hace entrega a: Luis Alberto Gómez Monjaras, dicho certificado.

11. Observaciones

Sin Observaciones.

12. Validación

	Nombre	Firma
Jefe De Operaciones	Ing. Emilio Evia Alegria	WORLE REGISTER CERTIFICATION SERVICES
Fecha de Emisión	16 Marzo 202	22
Centro de Emisión	Villahermosa, Tal	basco