

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	1
Municipio	Uramita
Departamento	Antioquia
Operador	UNION TEMPORAL AEI
Aliado	1
Técnico responsable	Aida Lizeth Mera Prieto
Fecha diagnóstico	14/04/2026
Longitud aproximada	-76.1695406
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	1
Postes existentes	1
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	-76.1695406

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 4

Información general del punto

Número del poste	4
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	10-251
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	ALTA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO MONO 24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
 A photograph showing a utility pole in the foreground, heavily laden with numerous black and grey electrical wires. To the left of the pole, a building with a balcony is visible, featuring several potted plants. The building's facade is made of red brick and white plaster. The sky is overcast with grey clouds.	 A photograph showing a utility pole in the foreground, heavily laden with numerous black and grey electrical wires. To the left of the pole, a building with a balcony is visible, featuring several potted plants. The building's facade is made of red brick and white plaster. The sky is overcast with grey clouds.