

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Número trazado           | 1                     |
| Municipio                | Valparaiso            |
| Departamento             | Antioquia             |
| Operador                 | ELEPHAS SAS           |
| Aliado                   | 1                     |
| Técnico responsable      | Andrés Felipe Escobar |
| Fecha diagnóstico        | 05/03/2026            |
| Longitud aproximada      | -75.62641166666667    |
| Componentes relacionados |                       |
| Observaciones generales  |                       |

## 2. RESUMEN DEL TRAMO

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Total puntos de anclaje | 1                  |
| Postes existentes       | 0                  |
| Postes requeridos       | 0                  |
| Longitud aproximada     | -75.62641166666667 |

## 3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

### PUNTO ANCLAJE: 15

#### Información general del punto

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Número del poste                  | 15 |
| Relación trazado-tramo            |    |
| Tipo de servicio                  |    |
| Tipo de poste                     |    |
| Altura del poste (m)              |    |
| Dirección de referencia del poste |    |
| Propietario del poste             |    |
| Tipo tensión                      |    |
| Red secundaria                    |    |

#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fotografía 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  A photograph showing a street scene in a residential area. A utility pole stands on the left, with several power lines extending from it. Two workers in safety gear are visible near the base of the pole, one standing and one sitting on a low wall. The street is paved with cobblestones, and there are buildings with tiled roofs in the background under a cloudy sky. |  A close-up photograph of a utility pole and the complex network of power lines attached to it. A red ladder is leaning against the pole. The background shows a residential building with a red-tiled roof and a cloudy sky. |