

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	1
Municipio	Valparaiso
Departamento	Antioquia
Operador	ELEPHAS SAS
Aliado	1
Técnico responsable	Andrés Felipe Escobar
Fecha diagnóstico	06/03/2026
Longitud aproximada	-75.62484500000001
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	1
Postes existentes	0
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	-75.62484500000001

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 31

Información general del punto

Número del poste	31
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	
Tipo de poste	
Altura del poste (m)	
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	SI
Requiere gabinete metálico	
Estado gabinete	BUENO
Estado operativo gabinete	OPERATIVO
% ocupación gabinete	50
El gabinete pertenece	CCTV

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
 A tall, grey metal utility pole stands in a public square. A red and white ladder is leaning against the pole. Two workers in hard hats and safety gear are visible near the base of the pole. Several orange traffic cones are placed around the base. In the background, there are trees, a white building with a red roof, and a cloudy sky.	 A close-up view of the utility pole. A black box is mounted on the pole. Several wires are visible, including a thick black cable and a thinner white cable. A security camera is mounted on the pole, pointing towards the right. The background shows a cloudy sky.