

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	2
Municipio	Valparaiso
Departamento	Antioquia
Operador	ELEPHAS SAS
Aliado	1
Técnico responsable	Andrés Felipe Escobar
Fecha diagnóstico	04/03/2026
Longitud aproximada	-75.62576
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	1
Postes existentes	0
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	-75.62576

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 24

Información general del punto

Número del poste	24
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	
Tipo de poste	
Altura del poste (m)	
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
 A photograph showing a worker in a white hard hat and dark clothing standing on a red extension ladder. The ladder is leaning against a grey metal utility pole. The pole is situated in front of a single-story house with red brick walls and a tiled roof. Several black power lines are strung across the scene. The ground is paved with grey bricks, and there are some loose bricks and a black bag on the ground near the base of the ladder.	 A photograph taken from a low angle looking up at a grey metal utility pole. Multiple black power lines are attached to the pole and stretch across the frame. The background is a clear blue sky with some light, wispy white clouds. A black ring or loop is visible on one of the lines near the top of the pole.