

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	2
Municipio	Valparaiso
Departamento	Antioquia
Operador	ELEPHAS SAS
Aliado	1
Técnico responsable	Andrés Felipe Escobar
Fecha diagnóstico	04/03/2026
Longitud aproximada	-75.6243233333332
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	1
Postes existentes	0
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	-75.6243233333332

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 31

Información general del punto

Número del poste	31
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	
Tipo de poste	
Altura del poste (m)	
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
 A photograph showing a worker in a white hard hat and dark clothing standing on a red extension ladder. The worker is positioned next to a wooden utility pole that is heavily laden with numerous black power lines and cables. The scene is set in an urban environment with buildings, including one with a red brick wall and another with a corrugated metal roof, visible in the background under a cloudy sky.	 A photograph providing a closer view of the utility pole and the red ladder. The pole is covered in a dense network of black wires. The red ladder is leaning against the pole, and the worker's legs are visible at the base of the ladder. The background shows the side of a building with a corrugated metal roof.