

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	3
Municipio	Valparaiso
Departamento	Antioquia
Operador	ELEPHAS SAS
Aliado	1
Técnico responsable	Andrés Felipe Escobar
Fecha diagnóstico	07/03/2026
Longitud aproximada	-75.62404333333333
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	1
Postes existentes	0
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	-75.62404333333333

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 18

Información general del punto

Número del poste	18
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	
Tipo de poste	
Altura del poste (m)	
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
 A photograph showing two workers on a tall utility pole. One worker is on a red extension ladder, and the other is on the ground. The pole is covered in numerous power lines. In the background, there is a white building with yellow accents and a tiled roof. The sky is clear blue.	 A closer photograph of the utility pole and the red ladder. The ladder is leaning against the pole. The workers are visible at different heights on the pole. The background shows the same white building and blue sky.