

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	2
Municipio	Cáceres
Departamento	Antioquia
Operador	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA
Aliado	1
Técnico responsable	Daniel Mejia Rivera
Fecha diagnóstico	04/06/2026
Longitud aproximada	-75.351925
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	1
Postes existentes	1
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	-75.351925

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 2

Información general del punto

Número del poste	2
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	TELEMATICA,ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	0
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO MONO 24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
 A photograph showing a utility pole on a street. The pole has several power lines attached to it. In the background, there are lush green trees, including palm trees, and a building with a tiled roof. A concrete curb is visible in the foreground.	 A photograph showing a close-up view of a utility pole and power lines. The pole is dark and weathered. Several power lines are visible, running horizontally across the frame. In the background, there are green trees.