

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Número trazado           | 3                        |
| Municipio                | Amagá                    |
| Departamento             | Antioquia                |
| Operador                 | ELEPHAS SAS              |
| Aliado                   | 1                        |
| Técnico responsable      | Edison Chavarrín a villa |
| Fecha diagnóstico        | 12/02/2026               |
| Longitud aproximada      | -75.70354833333334       |
| Componentes relacionados |                          |
| Observaciones generales  |                          |

## 2. RESUMEN DEL TRAMO

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Total puntos de anclaje | 0                  |
| Postes existentes       | 0                  |
| Postes requeridos       | 0                  |
| Longitud aproximada     | -75.70354833333334 |

## 3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.