

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Número trazado           | 4                      |
| Municipio                | Amagá                  |
| Departamento             | Antioquia              |
| Operador                 | ELEPHAS SAS            |
| Aliado                   | 1                      |
| Técnico responsable      | Edison Chavarría villa |
| Fecha diagnóstico        | 12/02/2026             |
| Longitud aproximada      | -75.70321833333334     |
| Componentes relacionados |                        |
| Observaciones generales  |                        |

## 2. RESUMEN DEL TRAMO

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Total puntos de anclaje | 1                  |
| Postes existentes       | 1                  |
| Postes requeridos       | 0                  |
| Longitud aproximada     | -75.70321833333334 |

## 3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

### PUNTO ANCLAJE: 2

#### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 2            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 12MTS        |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |


#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografia 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Fotografia 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><p>12 feb 2026 2:01:14 p.m.<br/>6.0418N 75.7032W<br/># 51-53 Calle 52<br/>Amaga, Amagá 055840<br/>Colombia<br/>Identificación tramo t1<br/>Número de índice: 428</p></div> | <div><p>12 feb 2026 2:05:18 p.m.<br/>6.0417N 75.7032W<br/># 51-54 Carrera 51<br/>Amaga, Amagá 055840<br/>Colombia<br/>Identificación del poste p1.2<br/>Identificación tramo t4<br/>Número de índice: 430</p></div> |