

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	1
Municipio	Andes
Departamento	Antioquia
Operador	ELEPHAS SAS
Aliado	1
Técnico responsable	Edison Chavarrín a villa
Fecha diagnóstico	06/03/2026
Longitud aproximada	-75.8795124
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	1
Postes existentes	0
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	-75.8795124

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 33

Información general del punto

Número del poste	33
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	
Tipo de poste	
Altura del poste (m)	
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	



Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	

Registro fotográfico del punto

Fotografia 1	Fotografia 2
 5 mar 2026 18:21:47 5.660N 75.876SW # 48-16 Calle 53a Andes Antioquia identificación poste p33 identificación tramo t 1 Número de índice: 1798	 5 mar 2026 18:21:47 5.660N 75.876SW # 48-16 Calle 53a Andes Antioquia identificación poste p33 identificación tramo t 1 Número de índice: 1798