

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Número trazado           | 1                      |
| Municipio                | Andes                  |
| Departamento             | Antioquia              |
| Operador                 | ELEPHAS SAS            |
| Aliado                   | 1                      |
| Técnico responsable      | Edison Chavarría villa |
| Fecha diagnóstico        | 18/02/2026             |
| Longitud aproximada      | -75.87424666666668     |
| Componentes relacionados |                        |
| Observaciones generales  |                        |

## 2. RESUMEN DEL TRAMO

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Total puntos de anclaje | 1                  |
| Postes existentes       | 1                  |
| Postes requeridos       | 0                  |
| Longitud aproximada     | -75.87424666666668 |

## 3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

### PUNTO ANCLAJE: 16

#### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 16           |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 12MTS        |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      |              |
| Red secundaria                    |              |

#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografia 1                                                                                                                                                                                                                                                          | Fotografia 2                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>18 feb 2026 8:19:36 a.m.<br/>5.6544N 75.8742W<br/>#47 #47-19, Andes, Antioquia, Colombia<br/>Identificación poste p 16<br/>Identificación ramo t 1<br/>Número de índice: 907</p> |  <p>18 feb 2026 8:19:45 a.m.<br/>5.6544N 75.8742W<br/>#47 #47-19, Andes, Antioquia, Colombia<br/>Identificación poste p 16<br/>Identificación ramo t 1<br/>Número de índice: 908</p> |