

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	1
Municipio	Andes
Departamento	Antioquia
Operador	ELEPHAS SAS
Aliado	1
Técnico responsable	Edison Chavarría villa
Fecha diagnóstico	18/02/2026
Longitud aproximada	-75.87570833333332
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	1
Postes existentes	1
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	-75.87570833333332

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 29

Información general del punto

Número del poste	29
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografia 1	Fotografia 2
 18 feb 2026 10:03:12 a.m. 56.594N 75.8758W 3a #53-22, Andes, Antioquia, Colombia Identificación poste p 29 Identificación tramo t 1 Número de índice: 942	 18 feb 2026 10:03:17 a.m. 56.594N 75.8758W 3a #53-22, Andes, Antioquia, Colombia Identificación poste p 29 Identificación tramo t 1 Número de índice: 943