

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Número trazado           | 3                      |
| Municipio                | Andes                  |
| Departamento             | Antioquia              |
| Operador                 | ELEPHAS SAS            |
| Aliado                   | 1                      |
| Técnico responsable      | Edison Chavarr♦a villa |
| Fecha diagnóstico        | 22/02/2026             |
| Longitud aproximada      | -75.88294166666667     |
| Componentes relacionados |                        |
| Observaciones generales  |                        |

## 2. RESUMEN DEL TRAMO

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Total puntos de anclaje | 0                  |
| Postes existentes       | 0                  |
| Postes requeridos       | 0                  |
| Longitud aproximada     | -75.88294166666667 |

## 3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.