

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	2
Municipio	Betulia
Departamento	Antioquia
Operador	ELEPHAS SAS
Aliado	1
Técnico responsable	Edison Chavarría villa
Fecha diagnóstico	25/02/2026
Longitud aproximada	-75.98301333333333
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	1
Postes existentes	1
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	-75.98301333333333

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 11

Información general del punto

Número del poste	11
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
 25 feb 2026 14:10:14 6.1141N 75.9830W 22-15 Carrera 18 Betulia Antioquia identificación poste p 11. identificación tramo t 2. Número de índice: 1644	 25 feb 2026 14:10:18 6.1141N 75.9830W 22-15 Carrera 18 Betulia Antioquia identificación poste p 11. identificación tramo t 2. Número de índice: 1645