

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Número trazado           | 3                      |
| Municipio                | Betulia                |
| Departamento             | Antioquia              |
| Operador                 | ELEPHAS SAS            |
| Aliado                   | 1                      |
| Técnico responsable      | Edison Chavarr♦a villa |
| Fecha diagnóstico        | 25/02/2026             |
| Longitud aproximada      | -75.98677333333333     |
| Componentes relacionados |                        |
| Observaciones generales  |                        |

## 2. RESUMEN DEL TRAMO

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Total puntos de anclaje | 1                  |
| Postes existentes       | 1                  |
| Postes requeridos       | 0                  |
| Longitud aproximada     | -75.98677333333333 |

## 3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

### PUNTO ANCLAJE: 15

#### Información general del punto

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Número del poste                  | 15                    |
| Relación trazado-tramo            |                       |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA_ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE          |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                  |
| Dirección de referencia del poste |                       |
| Propietario del poste             |                       |
| Tipo tensión                      |                       |
| Red secundaria                    |                       |

#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografia 1                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fotografia 2                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><p>25 feb 2026 09:59:59<br/>61140N 75.9867W<br/># 24-18 Calle 21<br/>Betulia<br/>Antioquia<br/>identificación poste: p 15;<br/>identificación tramo: t 3;<br/>Número de índice: 1012</p></div> | <div><p>25 feb 2026 10:00:09<br/>61140N 75.9867W<br/># 24-18 Calle 21<br/>Betulia<br/>Antioquia<br/>identificación poste: p 15;<br/>identificación tramo: t 3;<br/>Número de índice: 1013</p></div> |