

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	2
Municipio	Caracolí
Departamento	Antioquia
Operador	UNION TEMPORAL VMAS SEGURIDAD 2025
Aliado	1
Técnico responsable	Santiago Carvajal Castaño
Fecha diagnóstico	30/03/2026
Longitud aproximada	69.04
Componentes relacionados	PUNTO_CAMARA
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	0
Postes existentes	0
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	69.04

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.