

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	1
Municipio	Santa Rosa De Osos
Departamento	Antioquia
Operador	SPECTRA INGENIERIA SAS
Aliado	1
Técnico responsable	John Mariaca Benitez
Fecha diagnóstico	20/01/2026
Longitud aproximada	115.85
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	0
Postes existentes	0
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	115.85

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.